



硬件报告

客户详细信息	客户名称: smartmobile	客户所在地: TAIWAN
运营商详细信息	擦除技师: cyqcteam007@gmail.com	

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPad Pro 12.9-inch 5th Gen Wi-Fi 128GB Space Gray
营销名称:	iPad Pro 12.9-inch 5th Gen
颜色:	Space Gray
RAM:	8GB
序号:	WQ7133YNPN
名称:	iPad Pro 12.9-inch 5th Gen Wi-Fi 128GB Space Gray
Wi-Fi MAC 地址:	44:1b:88:4e:d8:51
内部机型:	MHNF3
A型号编码:	A2378
固件版本:	18.5
区域:	TA/A
原产国:	China
UUID:	0000810300160CE23AFB001E
ECID:	00160CE23AFB001E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号: Serial:WQ7133YNPN, 128GB

电池信息

序号:	F8Y21620058PJJTAM	生产日期:	202216
充电次数:	355	容量:	9192 / 10770 mAh
损耗程度:	15%	充电量:	65%
健康水平:	85%	温度:	27°C
Apple最大容量 (UI) :	84%	Apple健康指标:	68

设备组件

组件	当前	原件	与原件相同
后置摄像机	19 6A 04 08 05 33 00 00		不适用
后置摄像机模块	GCF21839A86LV402X		不适用
后置超宽摄像头	15 6C 60 24 19 36 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	F0W205116JMLV412D		不适用
电池	F8Y21620058PJJTAM		不适用
芯片板	WQ7133YNPN		不适用
排线	46 57 50 31 33 31 32 47 50 4B 4B 4A 4A 37 59 36 44 00		不适用
前置摄像机	18 10 07 03 6C 18 00 00		不适用
前置摄像机模块	F0W213602FTPRP71S		不适用
前红外摄像机	C5 14 D8 55 05 4A 02 F9		不适用
前红外摄像机模块	DNM21570XQYJ7LP8A		不适用
LCD	FMX2197186BNC38AR		不适用
MLB	DMP22220240PPX3AT		不适用

软件信息

操作系统名称：iPadOS

操作系统版本：18.5

1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	耳机：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	指南针：	成功
USB：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	气压计：	成功
AGPS：	成功	摄像头（辅助）：	成功
前置摄像头（辅助）：	成功	电池损耗：	成功
底部麦克风：	成功	前置麦克风：	成功
后置麦克风：	成功	陀螺仪：	成功
面部ID：	成功	自动旋转：	成功

总体：成功

测试时间：00:02:57

报告详细信息

报告 UUID：2c122032-820f-4d13-a335-82e8fbafe56b

报告日期：2025-05-27 08:48:10 (+0800)

软件版本：Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2

数字签名：

mtibLv1d+Pd9pB6uIirDk40pEtvc0jWn64SSm01MDuQzt65RjySMY4D+hohCQYW6baN0jZc8uVkfmgNGjrSyogt7JlBxoJOo2lwxPNTzrrUHch5RFUuuyyoZpUe8rseyfCggWNg7c3F5tW/aXnDqnj7uHpCvc6cuXbHt+w8bdfJn+j2ehAZYk3QLiBn118kxpC4DFPgCs8SI8U0/L4DHVCWFLr005ZbOwZB26LNJzBYJVPKhhfWPHpkdOfVJlFeJ0kOBhH7/OmjXDsu+tfQnvkBUtgkcCi97cGSuzCIEpUij3IKywr3r2ZCNmzDQbkFENxLmuNcR7ncHgOoWA56keg==

操作员

监察员