



硬件报告

客户详细信息	客户名称：smartmobile	客户所在地：TAIWAN
运营商详细信息	擦除技师：cyqcteam007@gmail.com	

硬件详细信息

制造商：	Apple, Inc.
机箱类型：	Mobile Device
机型：	iPhone 13 GSM+CDMA 256GB Midnight
营销名称：	iPhone 13
颜色：	Midnight
RAM：	4GB
序号：	GG9PQLT209
名称：	iPhone 13 GSM+CDMA 256GB Midnight
IMEI：	350038449691944
IMEI2：	350038449026760
MEID：	35003844969194
Wi-Fi MAC 地址：	dc:b5:4f:9b:01:27
内部机型：	MLQ63
A型号编码：	A2633
固件版本：	18.5
区域：	TA/A
UUID：	00008110000964393A6A801E
ECID：	000964393A6A801E
查找我的iPhone：	解锁 (硬件)
MDM状态：	已锁定
磁盘：	未知供应商, 序号：IMEI:350038449691944, 256GB

电池信息

序号：	FG913950ZH918FN5A	生产日期：	202139
充电次数：	469	容量：	3137 / 3208 mAh
损耗程度：	3%	充电量：	88%
健康水平：	97%	温度：	30°C
Apple最大容量 (UI)：	98%	Apple健康指标：	177

设备组件

所有已验证的组件：	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 33 32 35 31 30 31 30 34 00		不适用
后置摄像机	0C CC 49 11 09 25 00 00		不适用
后置摄像机模块	DNL14040F5XQ71726		不适用
后置超宽摄像头	12 6B 56 04 04 43 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	GCF1304407JQ59R1C		不适用
电池	FG913950ZH918FN5A		不适用
芯片板	GG9PQLT209		不适用
排线	46 57 50 31 33 33 33 51 30 38 47 51 39 34 38 41 4B 00		不适用
前置摄像机	28 28 B1 5A DD 66 2B 33		不适用
前置摄像机模块	F0W14150C59Q7GJ3N		不适用

前红外摄像机	C5 14 56 61 14 46 FC 0E	不适用
前红外摄像机模块	F8P14134K13Q1QG4M	不适用
LCD	G9Q1391LDRYPR5QAY+A2000000 000000000121+FXP135575LT17VP 9R+0A05228000013500106761026 3+00000000000000000000JB9GHI 0765YJ00000000000000000000 000000000000LS5J3030HFNHL5 A0002012	不适用
LCD-玻璃	FXP135575LT17VP9R+0A0522800 00135001067610263	不适用
光传感器	30 33 31 38 33 32 35 31 30 31 30 34 00	不适用
MLB	G2C14360PXN0X7MB	不适用
未加工面板	G9Q1391LDRYPR5QAY+A2000000 000000000121+FXP135575LT17VP 9R+0A05228000013500106761026 3+00000000000000000000JB9GHI 0765YJ00000000000000000000 000000000000LS5J3030HFNHL5 A0002012	不适用
振动器电动机	FTN13523L0Y03398R+XQB2XX	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.5
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助) :	成功	前置摄像头 (辅助) :	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:04:35

报告详细信息

报告 UUID: b8abc96d-5dd2-4577-bc03-882aa59fcad9
报告日期: 2025-05-29 14:58:00 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
数字签名:

HNHAR/0V/B8aB0XTYSkijBKwYm8NRWWZK8VbEfXu47ITeM/TAF8vXHydCdLL56Owv1rnr80VliWX/Neg8ETDRxRoMmjKPhOWCs9LDVfQCBm+IHprsA81I4eMVK1E4YB98m6ZlLw5bwYcZHhoLNiA6x67rNongWOE2ZJqlaWEt7b
dYP/fwH08g1rz3T9A5fjriQcykgWCJis17ZnF0Woh4qHfKPhfITTuRLoMPq2t6D79CN2Hje0BLs7lQkxol7uC/anSn9b9SlrZ+Q6poPyhJt4lnRXV/a+wifv3YH6R1Z3tK/11vbnPOL2FMc6NuyNPRMMJYwDNnK1Zbe32IQ==