



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

硬件详细信息

制造商: realme
机箱类型: Mobile Device
机型: RMX5061
营销名称: realme GT 7
RAM: 12GB
序号: VGVCQCJZIBOBL769
名称: RMX5061
IMEI: 867787070025311
IMEI2: 867787070025303
已获得根权限: Not rooted
内部机型: RMX5061
固件版本: UKQ1.231108.001
FRP: 解锁
MDM状态: 未知
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:867787070025311, 512GB
SIM卡: 未知的IMSI
SIM卡: 未知的IMSI

电池信息

容量: - / 7000 mAh
温度: 34°C
充电量: 30%

软件信息

操作系统名称: Android
操作系统版本: 15
1: 'Blancco Mobile Diagnostics and Erasure Client', '5.9.2'
2: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.19.0.1'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
麦克风:	成功	扬声器:	成功
接收器:	成功	耳机:	成功
摄像机闪光灯:	成功	电池充电:	成功
LCD彩色:	成功	触摸:	成功
LCD 背光:	成功	加速计:	成功
相似度:	成功	指南针:	成功
USB:	成功	振动:	成功
音量键:	成功	屏幕锁定键:	成功
AGPS:	成功	摄像头 (辅助):	成功
前置摄像头 (辅助):	成功	指纹:	成功
陀螺仪:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:04:51

报告详细信息

报告 UUID：e43a8c65-cbc8-4ab7-b004-f8cab36ad67

报告日期：2025-11-05 12:00:13 (+0800)

软件版本：Blanco Mobile Diagnostics and Erasure 5.9.2

数字签名：nPyS9iCi2plQ5E8hQia9cUB4f7KSoFkGymLFcF4PnBF/sbiSTBTlpBFRgubnf6gOsOpcOLRyJNEBMPo3jLBLRQumhM8GY8nnp7YTVnZK9yU+5SaRVjnh7QyYZgIB1QwLXN/nExVStyBHdSfocPH5ZJ/UEx42F6a5epd51/Usbd2ks3MBbl82mU5oSgCYR+h0wsG7z8+kxmdNsZeeqXcoFK+TOIJsfqA6R5M6rhiogHf8Y0KcRci08y+HJnlcH5aizW1Jl815WCKF5zmjvIP5znk2oNVIETB7OaVdOQ/4jUqhUGs6PeVIMcJOaA7NPg9DMfjevjuZcbhYHOceiew==

操作员

监察员