



硬件报告

客户详细信息

客户名称：smartmobile

客户所在地：TAIWAN

运营商详细信息

擦除技师：cyqcteam007@gmail.com

硬件详细信息

制造商：Apple, Inc.

机箱类型：Mobile Device

机型：iPhone XS GSM+CDMA 256GB Gold

营销名称：iPhone XS

颜色：Gold

RAM：4GB

序号：C39XF3Y2KPG6

名称：iPhone XS GSM+CDMA 256GB Gold

IMEI：357216091166984

IMEI2：357216091072158

MEID：35721609116698

Wi-Fi MAC 地址：f0:99:b6:46:46:eb

内部机型：MT9K2

A型号编码：A2097

固件版本：18.3.1

区域：TA/A

原产国：Foxconn Shenzhen, China

生产日期：201838

UUID：00008020000305921E28002E

ECID：000305921E28002E

查找我的iPhone：解锁 (硬件)

MDM状态：解锁

磁盘：未知供应商, 序号：IMEI:357216091166984, 256GB

电池信息

序号：F5D83613NU1JT0L8A

生产日期：201836

充电次数：2350

容量：1986 / 2642 mAh

损耗程度：25%

充电量：59%

健康水平：75%

温度：32°C

Apple最大容量 (UI)：75%

Apple健康指标：298

设备组件

所有已验证的组件：	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	33 45 2D 38 34 36 34 45 45 32 36 00		不适用
后置摄像机	09 2C 52 76 42 2E 42 C7		不适用
后置摄像机模块	GCF834294M5HYMX59		不适用
后视摄像机	09 2C 52 76 42 19 F1 63		不适用
后视摄像机模块	GCF834198RRJ1K9F0		不适用
电池	F5D83613NU1JT0L8A		不适用
芯片板	C39XF3Y2KPG6		不适用
排线	46 57 50 38 32 38 32 4D 52 30 59 48 36 43 57 32 44 00		不适用

前置摄像机	58 2C 06 E5 53 68 03 CE	不适用
前置摄像机模块	G8R83553ETQJH844P	不适用
前红外摄像机	C5 74 D3 55 95 88 F2 07	不适用
前红外摄像机模块	DNM834710CXJCF44X	不适用
LCD	FXM820615PUJNK59B+10005103 710166074807768913+G9P8337Z 73SJC46AA+A1000000000000000 310+8337W16XJF84XKM01MPAN1 K75256797JCD51K7C14B062A6C YNQF1C01ZM00221A0R60PV203B 6A82721VEHBB87C0G0WT18	不适用
LCD-玻璃	FXM820615PUJNK59B+10005103 710166074807768913	不适用
光传感器	33 45 2D 38 34 36 34 45 45 32 36 00	不适用
MLB	G2C837302FYJVN74	不适用
NVME	0b2000f223381c3f	不适用
未加工面板	FXM820615PUJNK59B+10005103 710166074807768913+G9P8337Z 73SJC46AA+A1000000000000000 310+8337W16XJF84XKM01MPAN1 K75256797JCD51K7C14B062A6C YNQF1C01ZM00221A0R60PV203B 6A82721VEHBB87C0G0WT18	不适用
iOS附件	253893F19A575104F7132BC3081 3F06E	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.3.1
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	失败	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 失败

测试时间: 00:05:40

报告详细信息

报告 UUID： d2a77d60-eec4-42b3-bcba-45e8096745dc
报告日期： 2025-06-03 11:59:45 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
数字签名：

h9KsMbuCqZ57w2U95cdX9kF78dtTg8S5/rYC8nkKbRfXwJv8tbZPIWZMsdxBwoEDmz6fRewciGaTRL EzMmCCBya94ktRp2Bdz8WJ Ptkc0c58Ng5MR9a2ovW02EiHtp/hbeJsBXuKI4uATHR7N4MaA32D7SeXJdcdMLL4IjIX/BCe6gWHf2TPWve9ARhCqI+cKUleSfpMDUsynQ/7XBgrgAGMECAEdhBQZgG03n5Jkt/mDSB1seGliKCpm/qN4QWlub2kVL55Bk/+Gp1mVLjv4nmZTsaoCHPUJsnl1rkqwsP80sqi7bgkeG4aRR82422b1ntFoP1VgqbrCCdlpt0Vdg==

