



# 硬件报告

客户详细信息 客户名称: smartmobile 客户所在地: Taiwan

运营商详细信息 擦除提供商: Blancco 擦除技师: cyqcteam001@gmail.com

#### 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc. 机箱类型: Mobile Device

机型: iPhone XR GSM+CDMA 128GB Black

营销名称: iPhone XR 颜色: Black RAM: 3GB

序号: C8PXPRHBKXK6

名称: iPhone XR GSM+CDMA 128GB Black

IMEI: 357368094622131 IMEI2: 357368094394368 MEID: 35736809462213 Wi-Fi MAC 地址: fc:18:3c:4b:a9:df

内部机型: MRY92 A型号编码: A2105 固件版本: 18.4.1 区域: TA/A

原产国: Foxconn Shenzen, China

生产日期: 201846

UUID: 00008020000A29411A50003A

ECID: 000A29411A50003A

查找我的iPhone: 解锁 (硬件) MDM状态: 解锁

磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:357368094622131, 128GB

电池信息

序号: F8Y845200ACJKGV7B 生产日期: 201845

充电次数: 704 容量: 2580 / 2942 mAh

损耗程度: 13% 充电量: 60% 健康水平: 87% 温度: 34℃

Apple健康指标: 205

设备组件

所有已验证的组件: 通过

组件 当前 原件 与原件相同

环境光传感器 33 45 2D 38 36 44 33 42 31 35 39 不适用

00

后置摄像机08 24 FA 4D ED 2B 61 E0不适用后置摄像机模块DN884524BEQHYMW25不适用电池F8Y845200ACJKGV7B不适用芯片板C8PXPRHBKXK6不适用排线46 57 50 38 34 32 33 43 46 54 54不适用

48 36 43 57 32 50 00

前置摄像机 28 28 B1 7A 7A 3D 8F 86 不适用 前置摄像机模块 F0W84230MZYJH8018 不适用 前红外摄像机 C5 84 11 51 85 19 01 16 不适用 DNM84340CNRJGCQ4N 不适用 前红外摄像机模块 LCD

不适用

F7C8456E26VJH41A4+T32DE3D9 98Q2A1N11+F7C8455D1XRJH3W

AE+CX5842201EDJKF2AN+14331 BD3DS0HG2K2MC+FMX844408B

QJL59MV+PNM4384

LCD-玻璃 GHC8393C2LXKF3C9P+BB083106 不适用

640185080793808913

光传感器 33 45 2D 38 36 44 33 42 31 35 39 不适用

00

MLB C7H84641885K06GB8 不适用 **NVME** 0b200253a3105e72 不适用 F7C8456E26VJH41A4+T32DE3D9 未加工面板 不适用

> 9802A1N11+F7C8455D1XRJH3W AE+CX5842201EDJKF2AN+14331 BD3DS0HG2K2MC+FMX844408B

QJL59MV+PNM4384

iOS附件 2420670B5C69A518F7726D1908E 不适用

E3094

## 软件信息

操作系统名称: iOS 18.4.1 操作系统版本:

'Blancco Mobile Diagnostics', '4.17'

## 硬件检查

WiFi: 成功 蓝牙: 成功 扬声器: 成功 接收器: 成功 耳机: 成功 摄像机闪光灯: 成功 电池充电: 成功 LCD彩色: 成功 触摸: 成功 LCD 背光: 成功 加速计: 成功 相似度: 成功 指南针: 成功 USB: 成功 振动: 音量键: 成功 成功 屏幕锁定键: 成功 静音键: 成功 气压计: 成功 成功 AGPS: 摄像头(辅助): 成功 前置摄像头(辅助): 成功 电池损耗: 成功 底部麦克风: 成功 成功 前置麦克风: 成功 后置麦克风: 陀螺仪: 成功 面部ID: 成功

自动旋转: 成功

总体: 成功

测试时间: 00:08:09

## 报告详细信息

报告 UUID: 71df6395-a87f-49f6-8793-986495127508

报告日期: 2025-05-09 14:56:34 (+0800)

软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7

ik72hF79/AzPNZRD90Xh7nR8UDjgQP/qbj+YBhX5W+HFRsmfJfde/ozAY9PPyR/XIDZa0eOL9J+fklFUG3euMOLnxGQWLZ54K284ZfWYRs29D+gysO94TjZ4QEqcptTxdBm97R/I0c4/K/gykozTh6ezr8UGE3IK2B2Ejcro15gxlID8h+L8VEk93zREuL/tEnNsUqOE5cLx59NKKmX9XVmRSgm3APWjFkmXxWn0sJnqOEDR+X+apRXyX28i+i8JrnmlyGDKHO2f8BzkHJG7ounJ3lb0Frv9CxP3e9QKTNAQYcUls6G126uh/zXq5hkt3qgz5jkB79kG0Lcsz66+lg==

操作员 监察员