



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam005@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 13 Pro GSM+CDMA 128GB Silver
营销名称: iPhone 13 Pro
颜色: Silver
RAM: 6GB
序号: JV7T4D23DQ
名称: iPhone 13 Pro GSM+CDMA 128GB Silver
IMEI: 350165050375259
IMEI2: 350165050727533
MEID: 35016505037525
Wi-Fi MAC 地址: ac:49:db:3d:9e:52
内部机型: MLVA3
A型号编码: A2638
固件版本: 18.4.1
区域: TA/A
UUID: 00008110001024180AA2801E
ECID: 001024180AA2801E
查找我的iPhone: 解锁 (硬件)
MDM状态: 解锁
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:350165050375259, 128GB

电池信息

序号:	F5D134222V113RJ9M	生产日期:	202134
充电次数:	1521	容量:	2522 / 3076 mAh
损耗程度:	19%	充电量:	47%
健康水平:	81%	温度:	30°C
Apple健康指标:	320		

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 31 34 37 39 31 46 30 42 00		不适用
后置摄像机	11 6C 64 19 00 77 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN81314KUC6Q1NMCK		不适用
后置超宽摄像头	13 6A 10 25 20 38 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	GCF1351FBUT02J01R		不适用
后视摄像机	0C CA 49 24 11 61 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF12950L97KGRP4Z		不适用
电池	F5D134222V113RJ9M		不适用
芯片板	JV7T4D23DQ		不适用
排线	46 57 50 31 32 35 34 37 4A 44 36 51 39 34 38 43 31 00		不适用

前置摄像机	30 25 01 F9 F8 67 25 52	不适用
前置摄像机模块	DNM12851ZJJQ7H54K	不适用
前红外摄像机	C5 14 16 55 34 08 0B 12	不适用
前红外摄像机模块	DN8133332V1Q1QC34	不适用
LCD	G9P1267YC9SPQCKA7+A1000000 000000000240+FXC123505GF17V P9L+050022930001350011236102 63+000000000000000000000000IB6PA 30617BK0000000000000000000000 0000000000000LCKJ2430XSCNL 8A0000000	不适用
LCD-玻璃	FXC123505GF17VP9L+050022930 00135001123610263	不适用
光传感器	30 33 31 38 31 34 37 39 31 46 30 42 00	不适用
MLB	C07136205YT0X3W8	不适用
未加工面板	G9P1267YC9SPQCKA7+A1000000 000000000240+FXC123505GF17V P9L+050022930001350011236102 63+000000000000000000000000IB6PA 30617BK0000000000000000000000 0000000000000LCKJ2430XSCNL 8A0000000	不适用
振动器电动机	FTN12854FLS07438V+XAP2XX	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.4.1
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 成功

测试时间: 00:04:57

报告详细信息

报告 UUID： c7973777-c455-4da4-b863-e2e51fbeb738
报告日期： 2025-05-21 16:00:27 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3

数字签名：
gbGoorkbFjUxh08V4H41ypxlv31/62k1lf/VOkJaIB9ewB6vzo4SJYNBQjbdSnXzRsM5XfSoe1jio5MrxoQntWfXBoZCP7hqckGf5OKiGxCyLeCtJWKvd2G4/xQ+Bwz/klqRiOs6irFm4xkh8Mb0NriXB/CJLJp+qbc4NxlhaQ64n
hsAEfU1yfnQObExi1JLD/I0ceAvROe9o/+seEt0idCQdzAGiED2nmfdVR0oJHmMmmP7VfET5ChwqSiZ6rYVSrhZRqfMXjD7/TsgSJN/FpJ23VJcrMWF6hgXGESQ6sBhzeZwkAIsxljeHtv3u3jnxA9qLJCLZIERp8UE7JtNw==

