



# 硬件报告

## 客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: TAIWAN

## 运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam007@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.  
机箱类型: Mobile Device  
机型: iPhone 14 Pro 5G 256GB Deep Purple  
营销名称: iPhone 14 Pro  
颜色: Deep Purple  
RAM: 6GB  
序号: L69227RXRY  
名称: iPhone 14 Pro 5G 256GB Deep Purple  
IMEI: 354542500223071  
IMEI2: 354542500372753  
Wi-Fi MAC 地址: 5c:3e:1b:1e:13:d5  
内部机型: MQ1F3  
A型号编码: A2890  
固件版本: 18.5  
区域: TA/A  
UUID: 00008120001639521EDB401E  
ECID: 001639521EDB401E  
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)  
MDM状态: [已锁定](#)  
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:354542500223071, 256GB

## 电池信息

序号:	F5D235437YK21PK7N	生产日期:	202235
充电次数:	1305	容量:	2908 / 3181 mAh
损耗程度:	9%	充电量:	11%
健康水平:	91%	温度:	29°C
Apple最大容量 (UI) :	92%	Apple健康指标:	227

## 设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 38 45 43 34 32 31 37 39 00		不适用
后置摄像机	23 6E 34 19 04 13 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82354NWWZ12J517		不适用
后置超宽摄像头	21 CC 30 01 13 26 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL23436FBV15FY10		不适用
后视摄像机	1C D2 47 09 18 94 00 00		不适用
后视摄像机模块	DN82322A3QE15F91J		不适用
电池	F5D235437YK21PK7N		不适用
芯片板	L69227RXRY		不适用
前置摄像机	44 11 10 04 CB 1C 00 00		不适用
前置摄像机模块	GCF230276911CX82H		不适用
前红外摄像机	C5 24 18 59 94 97 FD ED		不适用

前红外摄像机模块	HNQ2337CAYY15F6R2	不适用
LCD	G9P2356U0K114YCAR+A1000000 000000001B0+FXC229704MZ1TR J9W0000000000000000000000 000+2355Y0000000PG000000IC8L L31739BO000000000000000000 0000000000000000HC3K2940ZM DRS9A0002002	不适用
LCD-玻璃	FXC229704MZ1TRJ9W000000000 000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 30 38 45 43 34 32 31 37 39 00	不适用
MLB	G2C23740V2N1JTK3	不适用
未加工面板	G9P2356U0K114YCAR+A1000000 000000001B0+FXC229704MZ1TR J9W0000000000000000000000 000+2355Y0000000PG000000IC8L L31739BO000000000000000000 0000000000000000HC3K2940ZM DRS9A0002002	不适用
振动器电动机	GH7235732K81FMM8Z+XPB1XX	不适用

### 软件信息

操作系统名称: iOS  
操作系统版本: 18.5  
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

### 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:05:14

### 报告详细信息

报告 UUID: d22a7418-a6a1-4511-aeaa-fc068c2a1a53  
报告日期: 2025-05-28 15:40:39 (+0800)  
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2  
数字签名:

m4VzzWzk25OtwEi2SQm72Mo/AM0PmVE4qetk8Pe9frvlqcNijRilfdh8g3fk220NYrKguGgX5cVupg80CO+uWF8/JIXoyo+vkEJ1RaNcP14zJrbnQwccqohuXDJcguyNYFmBqlcwydO5Zumj+UymIzSe/u9dcQ5LzF4mdn8VSiqjE  
VeF+TKuyU9AFPAPegUo4W8yfi5r+X9tFp5d313idwL0UYnlyni98BE7/bvtPlz73X6VGieEk6fKpeuhaCz3bp2ljqmasHCfCgDWxwq1zLBDf8IH+yo5vaLWE7U71evzhtJZn4nBuZ6jQrG0YE0YEXHIPRzB5LGDoFR0zw==