



硬件报告

客户详细信息

客户名称：smartmobile

客户所在地：Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商：Blancco

擦除技师：QC005

硬件详细信息

制造商：Apple, Inc.

机箱类型：Mobile Device

机型：iPhone 14 Pro Max 5G 256GB Space Black

营销名称：iPhone 14 Pro Max

颜色：Space Black

RAM：6GB

序号：H4PX9LR4TY

名称：iPhone 14 Pro Max 5G 256GB Space Black

IMEI：358165603642306

IMEI2：358165603683912

Wi-Fi MAC 地址：f4:21:ca:66:d1:51

内部机型：MQ9U3

A型号编码：A2894

固件版本：17.6.1

区域：TA/A

UUID：0000812000161DC83A60201E

ECID：00161DC83A60201E

查找我的iPhone：解锁 (硬件)

MDM状态：解锁

磁盘：未知供应商, 序号：IMEI:358165603642306, 256GB

SIM卡：IMSI: 466891006575695, ICCID: 89886891000282156841, 插槽： 1

电池信息

序号：F5D302243YU20J79D

生产日期：202302

充电次数：612

容量：3636 / 4297 mAh

损耗程度：16%

充电量：85%

健康水平：84%

温度：31°C

Apple健康指标：143

设备组件

所有已验证的组件：	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 39 30 44 46 30 30 44 30 36 00		不适用
后置摄像机	27 D3 99 20 01 50 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN83026G85G1CDK2Y		不适用
后置超宽摄像头	27 CF 17 13 06 02 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL30319WC015FY17		不适用
后视摄像机	25 D3 76 03 21 37 00 00		不适用
后视摄像机模块	DN83027PBJP1CY02R		不适用
电池	F5D302243YU20J79D		不适用
芯片板	H4PX9LR4TY		不适用
前置摄像机	93 02 12 05 CD 25 00 00		不适用
前置摄像机模块	GCF253196801CXC4V		不适用
前红外摄像机	C5 24 98 4D 75 06 F8 FA		不适用
前红外摄像机模块	HNQ2471G1QY15F8U5		不适用

LCD	G9N3022TGA214YDAH+A100000 00000000001D0+FXV25234KQM1 V3C9D000000000000000000000000 00000+3022V00000000N6000000J CC7EF0938BP0000000000000000 000000000000000000NVLC8K513 BMF9RSBA0012012	不适用
LCD-玻璃	FXV25234KQM1V3C9D000000000 000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 39 30 44 46 30 30 44 30 36 00	不适用
MLB	HVG3052077S1L9YAU	不适用
未加工面板	G9N3022TGA214YDAH+A100000 00000000001D0+FXV25234KQM1 V3C9D000000000000000000000000 00000+3022V00000000N6000000J CC7EF0938BP0000000000000000 000000000000000000NVLC8K513 BMF9RSBA0012012	不适用
振动器电动机	GH72532C99R1H5P8X+XAP2XX	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 17.6.1
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.15'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		
总体：	成功		
测试时间：	00:02:22		

报告详细信息

报告 UUID： f6f38316-a0d2-420f-833d-28c97526d349
报告日期： 2024-10-17 03:38:03 (+0000)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.5
数字签名：

WrybBVlabncqH5iVUV0z+q25vpsUai4jydeVzzzCiZfwNW0jtVP71aRxlB18FKmENK9VKBeVzkWfC9Hb2mfo2BGFtoS9nthCo5XS1usTFyb/cqAhwL1aQ7GYSA22P7urMTzW86QOrO8MED7e0uYw4J0bannpciPUFAGUpTqyK52PI8a9RWyQz1th53O3gKZv70xvWGz8sm48jahEjtVxryQ854dDtrhi4ei3x0sAcXikydehTsLafrHmM7BxBzQYOWwAmkt7D8XDA5uWwX5ZgsXP5QdZVz7av7t2kFbHwH1rORUIVvk9xScO2lQDMJ4SfDVaq4HP6rYUWw/RWoCC9Ow==

