



硬件报告

硬件详细信息

制造商：	Apple, Inc.
机箱类型：	Mobile Device
机型：	iPhone 13 Pro Max GSM+CDMA 128GB Gold
营销名称：	iPhone 13 Pro Max
颜色：	Gold
RAM：	6GB
序号：	RWJFY3MPK
名称：	iPhone 13 Pro Max GSM+CDMA 128GB Gold
IMEI：	353652739132745
IMEI2：	353652739077304
MEID：	35365273913274
Wi-Fi MAC 地址：	f4:be:ec:6d:d9:84
内部机型：	MLL83
A型号编码：	A2643
固件版本：	18.5
区域：	TA/A
UUID：	00008110000825402141801E
ECID：	000825402141801E
EID：	89049032007008882600093042563950
查找我的iPhone：	未知 (硬件)
MDM状态：	解锁
磁盘：	未知供应商, 序号：IMEI:353652739132745, 128GB

电池信息

序号：	F8Y14640KPY13X88P	生产日期：	202146
充电次数：	976	容量：	4027 / 4325 mAh
损耗程度：	7%	充电量：	100%
健康水平：	93%	温度：	34°C
Apple健康指标：	219		

设备组件

所有已验证的组件：	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 31 41 41 33 31 37 37 34 00		不适用
后置摄像机	16 CE 95 24 00 49 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN81471A7ZCQ1NMAN		不适用
后置超宽摄像头	15 CB 69 25 12 46 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL14810L58Q26C1R		不适用
后视摄像机	12 CD 83 17 05 26 00 00		不适用
后视摄像机模块	DN81386E0NSKGRP1B		不适用
电池	F8Y14640KPY13X88P		不适用
芯片板	RWJFY3MPK		不适用
排线	46 57 50 31 33 36 35 44 38 44 36 51 39 34 38 44 4B 00		不适用
前置摄像机	28 28 B1 5A C0 8F 30 15		不适用

前置摄像机模块	FOW13670RLR0KG054	不适用
前红外摄像机	C5 14 90 51 15 03 F9 15	不适用
前红外摄像机模块	F8P14552KR7Q1QHWU	不适用
LCD	G9P1372NPP5PQCLA5+A2000000 0000000002B1+FXC130738EJ0JW 49R+130182330001350011266082 63+00000000000000000000AB91 D70855SL000000000000000000 0000000000000000LCDJ3534KLU NLAA0002011	不适用
LCD-玻璃	FXC130738EJ0JW49R+130182330 00135001126608263	不适用
光传感器	30 33 31 30 31 41 41 33 31 37 37 34 00	不适用
MLB	G2C14820CER0XDJC	不适用
未加工面板	G9P1372NPP5PQCLA5+A2000000 0000000002B1+FXC130738EJ0JW 49R+130182330001350011266082 63+00000000000000000000AB91 D70855SL000000000000000000 0000000000000000LCDJ3534KLU NLAA0002011	不适用
振动器电动机	FTN147734PA07488A+XAP1XX	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.5
1: ' Blancco Mobile Diagnostics', ' 4.18'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
底部麦克风：	成功	前置麦克风：	成功
后置麦克风：	成功	陀螺仪：	成功
面部ID：	成功	自动旋转：	成功

总体： 成功

测试时间: 00:08:15

报告详细信息

报告 UUID： 9eb49dba-a3a0-4fcd-8ef9-f2b81e4260cd
报告日期： 2025-09-03 14:03:28 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8.1

数字签名：
S9ybrlZXDhMJVEpQx7usyuFaShp2/Vv6iQ/uleSAfhpYUig5z4reAV/vWeSdvpC7XIT14NzKawAHjr11A8In1kBN2fZtJaclUkHsWMSGUp2yFf/75wg1yFL7zQuplqTAgKQCzJvlf3VZndVeaftNt/kG16AiOvrSZacqum7Sy0D
xtJsqNm0q2VovNLsAVA44DiXj6JtvjclZD1kn7Ja0PExHwwq9Ggeu4xf9OOfkofsnJBeXpWTX6iwl ehjKTRoSMgt6vbJAmOQHDY9E/hiBDjXltwj+d7CHlgZPYIM5qpl0XhKezj1zvJslboLoVUaRZGsgz3CWo7mbgtJdiRA==