



## 硬件报告

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc. 机箱类型: Mobile Device

机型: iPhone 13 Pro GSM+CDMA 128GB Gold

营销名称: iPhone 13 Pro

颜色: Gold RAM: 6GB

序号: PXYNP2KTFJ

名称: iPhone 13 Pro GSM+CDMA 128GB Gold

IMEI: 356649158846984
IMEI2: 356649158471221
MEID: 35664915884698
Wi-Fi MAC 地址: 7c:ec:b1:67:2f:98

内部机型: MLVC3 A型号编码: A2638 固件版本: 26.0.1 区域: TA/A

UUID: 00008110000219023632401E

ECID: 000219023632401E

查找我的iPhone: 解锁 (**硬件**) MDM状态: <mark>已锁定</mark>

磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:356649158846984, 128GB

电池信息

序号: F F8Y9414071WM6YN7H 供应商: 生产日期: 201941 充电次数: 0 容量: 3330 / 3076 mAh 损耗程度: 0% 充电量: 67% 健康水平: 100% 温度: 31°C Apple健康指标: 81

## 设备组件

所有已验证的组件: 通过

 组件
 当前
 原件
 与原件相同

 环境光传感器
 30 33 31 38 39 39 41 43 37 36 30
 不适用

36 00

后置摄像机 12 6F 66 07 08 34 00 00 不适用 后置摄像机模块 DN82201E3TFQ1NMAF 不适用 后置超宽摄像头 17 CA 29 10 10 85 00 00 不适用 后置超宽摄像头模块 GCF21931J9V02J03S 不适用 不适用 后视摄像机 18 CB 54 04 11 65 00 00 后视摄像机模块 DN82204DLPMKGRP2H 不适用 电池 F8Y9414071WM6YN7H 不适用 芯片板 PXYNP2KTFJ 不适用 46 57 50 32 31 32 33 4B 52 39 36 排线 不适用

51 39 34 38 41 4A 00

前置摄像机 28 28 B1 5F 02 3D B2 E2 不适用 前置摄像机模块 F0W21830VU60KG04V 不适用 前红外摄像机C5 15 50 51 54 41 14 10不适用前红外摄像机模块F8P22451GY6Q1QHLC不适用

不适用

不适用

不适用

LCD G9P2246LHQDPQCKAA+A200000

0000000000241+GR92121034517 VP9R+0B09428300013300110261 2263+2246L0000000PV0000001C6 4C53512CK0000000000000000000

00000000000000000LDLK157847 YNL9A0002002

LCD-玻璃 GR92121034517VP9R+0B0942830

00133001102612263

光传感器 30 33 31 38 39 39 41 43 37 36 30

36 00

MLB HG9226608GX0X3WAD 不适用

未加工面板 G9P2246LHQDPQCKAA+A200000 不适用

YNL9A0002002

振动器电动机 GH722555GFJ07428X+XAQ2XX 不适用

软件信息

操作系统名称:iOS操作系统版本:26.0.1

1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.18'

硬件检查

 WiFi:
 成功
 蓝牙:
 成功

 扬声器:
 成功
 接收器:
 成功

耳机: 成功 摄像机闪光灯: 成功 电池充电: 成功 LCD彩色: 成功 触摸: 成功 LCD 背光: 成功 加速计: 相似度: 成功 成功

指南针: 成功 USB: 成功 振动: 成功 音量键: 成功 屏幕锁定键: 成功 静音键: 成功 气压计: 成功 AGPS: 成功 摄像头(辅助): 成功 前置摄像头(辅助): 成功

 底部麦克风:
 成功
 前置麦克风:
 成功

 后置麦克风:
 成功
 陀螺仪:
 成功

 面部ID:
 成功
 自动旋转:
 成功

总体: 成功

测试时间: 00:05:52

报告详细信息

报告 UUID: 02e545db-4e9e-4d3c-91a2-f45b58ecd8ed

报告日期: 2025-10-29 10:05:27 (+0800)

软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8.1

数字签名:

NOIIL to toya ANqVp8 ibanx/Rk96 XU To Uu OXc9hfCvaC/OCgWI iQpmjtr OiLuo JLFin I0aRe 7x4/s7 fwallcSa7 js 7V CMZ8 Pv1crttQ8 ANr DObi 71 bHRm57 K4Y//y6Spp83 JNe4o7yXPlcwKcF8EjGxyopxuQCr04Dh1a7G7 JnHlkr UezUZZnj/XgB0dQOcHuA2ffdh9ng/NO3 jyEuSqPlSF55 iFWgEQENVTTUT5 jM4PmoaZum0 iW5aEKar5nkOmyeihsyRC9J3XTKumEdgS17wGbeZEx7Z0J55 jTA5MSBkrEpa50 HdADvPhHUo8rg0 f5ZxsUnthqj1XftW8CcD0 Xz+A== 0.0000 km s 10 k

操作员监察员