



# 硬件报告

## 客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

## 运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam005@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.  
机箱类型: Mobile Device  
机型: iPhone 14 Pro 5G 128GB Gold  
营销名称: iPhone 14 Pro  
颜色: Gold  
RAM: 6GB  
序号: H9LG4NX965  
名称: iPhone 14 Pro 5G 128GB Gold  
IMEI: 355001506416212  
IMEI2: 355001506346757  
Wi-Fi MAC 地址: 54:eb:e9:11:55:43  
内部机型: MQ083  
A型号编码: A2890  
固件版本: 18.3  
区域: TA/A  
UUID: 00008120000E20560A6BC01E  
ECID: 000E20560A6BC01E  
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)  
MDM状态: [解锁](#)  
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:355001506416212, 128GB  
SIM卡: IMSI: 466924196709271, ICCID: 89886920041967092716, 插槽: 1

## 电池信息

序号:	F5D252360Q921PK7U	生产日期:	202252
充电次数:	319	容量:	2847 / 3181 mAh
损耗程度:	11%	充电量:	71%
健康水平:	89%	温度:	31°C
Apple健康指标:	174		

## 设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 39 33 44 36 34 32 30 30 35 00		不适用
后置摄像机	27 CE 21 13 00 32 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82512C4BX12J51Y		不适用
后置超宽摄像头	26 CC 28 20 02 61 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL25021D2215FY1E		不适用
后视摄像机	24 CF 22 06 10 89 00 00		不适用
后视摄像机模块	DN82492FFVD15F91P		不适用
电池	F5D252360Q921PK7U		不适用
芯片板	H9LG4NX965		不适用
前置摄像机	29 04 20 09 CD 25 00 00		不适用
前置摄像机模块	GCF2531AE541CX84T		不适用

前红外摄像机	C5 24 98 61 35 8E 03 11	不适用
前红外摄像机模块	F8P24750BSY15F2JC	不适用
LCD	G9P3222V9AF14YCA3+A10000000 000000002B0+GR9310612D61TRJ 9Q0000000000000000000000 0+3221V0000000P2000000ID5RM 21084Y00000000000000000000 000000000000PWH1L17105U6R S9A0032011	不适用
LCD-玻璃	GR9310612D61TRJ9Q00000000 0000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 39 33 44 36 34 32 30 30 35 00	不适用
MLB	C7H301607XJ1JTJA4	不适用
未加工面板	G9P3222V9AF14YCA3+A10000000 000000002B0+GR9310612D61TRJ 9Q000000000000000000000000 0+3221V0000000P2000000ID5RM 21084Y00000000000000000000 000000000000PWH1L17105U6R S9A0032011	不适用
振动器电动机	GH724974H531FMM8F+ZPB1XX	不适用

### 软件信息

操作系统名称: iOS  
操作系统版本: 18.3  
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

### 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:02:33

### 报告详细信息

报告 UUID: 21e90229-90a1-40d4-9f98-cedef171bfe6  
报告日期: 2025-05-20 09:55:21 (+0800)  
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3  
数字签名:

t8SnbE7cee7ngpvs995gE2O9wwRGBhq8HSC4nDNtljlsDW5fsOTm0G2eZLsxsdaR5qly6cyti28391sJ47MbTp1WuGy27Fza8fdeQEN/pX1O3f02fiwSfwlxZyYKhNjbmzJZpdtYf9Mpv39IYiDYMJ1e8ppJAmZGYxKF6olYiPyDNwJyLzodocYxUWiv5SXGFAw4JDnyhiR5V+Wm51d4fAGa3eX4EsY8n02sKMTQU9o3T5Re0yKOAEBWt7Og7U6RGniiPxb79MSGSLdXC4A4F44LEcEK1B5MDg2nHREInNndqeiMja3Caa0ou3OK5MLijMfrM2VPTYXGg6Ah4fg==