



# 硬件报告

## 客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

## 运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam006@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.  
机箱类型: Mobile Device  
机型: iPhone 13 GSM+CDMA 128GB Pink  
营销名称: iPhone 13  
颜色: Pink  
RAM: 4GB  
序号: Q120FX7KY4  
名称: iPhone 13 GSM+CDMA 128GB Pink  
IMEI: 352707666812189  
IMEI2: 352707666985902  
MEID: 35270766681218  
Wi-Fi MAC 地址: 04:99:bb:71:18:b3  
内部机型: MLPH3  
A型号编码: A2633  
固件版本: 18.4  
区域: TA/A  
UUID: 00008110000108D202FB801E  
ECID: 000108D202FB801E  
EID: 89049032007008882600099057148666  
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)  
MDM状态: [解锁](#)  
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:352707666812189, 128GB

## 电池信息

序号:	FG921750B6418FMAT	生产日期:	202217
充电次数:	707	容量:	2725 / 3208 mAh
损耗程度:	16%	充电量:	70%
健康水平:	84%	温度:	34°C
Apple健康指标:	232		

## 设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 36 44 35 38 37 34 30 32 00		不适用
后置摄像机	19 CB 14 18 02 10 00 00		不适用
后置摄像机模块	GCF213394EAQ59TAA		不适用
后置超宽摄像头	18 CE 33 19 15 80 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNM2181109T0V4K2H		不适用
电池	FG921750B6418FMAT		不适用
芯片板	Q120FX7KY4		不适用
排线	46 57 50 32 31 31 35 39 34 37 51 39 34 38 44 4A 00		不适用
前置摄像机	28 28 B1 5F 03 3D 2E 02		不适用
前置摄像机模块	F0W219300DQQ7GJ37		不适用
前红外摄像机	C5 15 16 61 05 89 0B F9		不适用
前红外摄像机模块	F8P22062613Q1QG52		不适用
LCD	G9Q2137JMPPR5QAL+A200000		不适用

000000000201+GLD208342JC17  
VP9R+0A01427300013100111058  
4263+2137G0000000QZ000000AC  
38H31175BJ0000000000000000  
0000000000000000LS6K1220S  
HKNL5A0002012

LCD-玻璃	GLD208342JC17VP9R+0A01427300131001110584263	不适用
光传感器	30 33 31 30 36 44 35 38 37 34 30 32 00	不适用
MLB	G2C223307120X7LB	不适用
未加工面板	G9Q2137JMPRR5QAL+A20000000000000201+GLD208342JC17VP9R+0A014273000131001110584263+2137G0000000QZ000000AC38H31175BJ0000000000000000000000000000LS6K1220SHKNL5A0002012	不适用
振动器电动机	FTN21862MFA03398Q+MGA2XX	不适用

### 软件信息

操作系统名称: iOS  
操作系统版本: 18.4  
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

### 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:08:23

### 报告详细信息

报告 UUID: cabee241-738e-435f-9216-4e99d2a463ba  
报告日期: 2025-04-25 10:39:25 (+0800)  
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3  
数字签名:

cjPehep5YhKT6Gg40mL8Z8k451cstvdIrh0pY8T33fyfQwnlSz+JxUEHw3K5nHnyCsa06cVc3nNJX8N0N9SrpesuOG7coa1hf2fSfMajT5JP47/odU05Q6v5s7+s4mfD6KxLFVcOGIkrm+QG27W7ntiDXj2112nvaRR7QyDfWq  
cgaApBzaXOmpBh21hf2+IP+a6+QfbZPrRR+TsS6BWyA3ZJybeEWLL5fSfyo2E185QTazhHPG6UD04nQCrR0ElvQWCISqA8lpZSgIHHz9CZsfWm6Gqr1lSce+Y3oNCQnwwhybZIN+o6R/6nBmKo9y51z2vZH/df2bwLnQA==