



硬件报告

客户详细信息 客户名称: smartmobile 客户所在地: Taiwan

运营商详细信息 擦除提供商: Blancco 擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc. 机箱类型: Mobile Device

机型: iPhone 12 Pro Max GSM+CDMA 128GB Pacific Blue

营销名称: iPhone 12 Pro Max 颜色: Pacific Blue RAM: 6GB

序号: G6TDKDXF0D52

名称: iPhone 12 Pro Max GSM+CDMA 128GB Pacific Blue

IMEI: 356726116887290 IMEI2: 356726116000639 MEID: 35672611688729 Wi-Fi MAC 地址: f8:10:93:44:1f:fb

内部机型: MGDA3 A型号编码: A2411 固件版本: 15.6 区域: TA/A

原产国: Foxconn Shenzen, China

生产日期: 202042

UUID: 000081010005256E3650001E

ECID: 0005256E3650001E

查找我的iPhone: 解锁 (硬件) MDM状态: 解锁

磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:356726116887290, 128GB

SIM卡: IMSI: 466977001068414, ICCID: 89886972104700544984, 插槽: 1

电池信息

序号: F5D0395FVXRQ4C09Z 生产日期: 202039

充电次数: 容量: 3088 / 3666 mAh

Apple健康指标: 217

设备组件

所有已验证的组件: 通过

组件当前原件与原件相同环境光传感器131013E20BD8不适用后置摄像机0B 33 0B 00 00 F9 0C 33不适用后置摄像机模块DN80417FZ9FH1HW1H不适用

 后置超宽摄像头模块
 DN80417NAZ7MR261N
 不适用

 后视摄像机
 0A 00 00 00 06 6E 0A C0
 不适用

后视摄像机模块DN80411HH7VKDH71W不适用电池F5D0395FVXRQ4C09Z不适用

芯片板 G6TDKDXF0D52 不适用

排线 46 57 50 30 33 33 32 4A 35 43 4C 不适用

4D 56 46 59 42 48 00

前置摄像机 30 25 01 F5 93 15 16 C7 不适用

前置摄像机模块 DNM035115KMN0DQ8G 不适用

前红外摄像机 C5 04 57 61 74 C7 F8 F2 不适用

前红外摄像机模块 DNM03834J10N9646U 不适用

LCD G9N0406U49UMRY1A9+A1000000 不适用

L9A0000011

LCD-玻璃 FXT02933XLEN77F9R+360142420 不适用

00134001045600263

光传感器131013E20BD8不适用MLBG2C0423144GPV1K2不适用

L9A0000011

Savage 50 61 0B AC C5 04 57 61 74 C7 F8 不适用

F2 06 0F 81 24 15 3B 0E 0C

振动器电动机 GH9041333NQM8RWAE+ZP5CC1 不适用

软件信息

操作系统名称: iOS 操作系统版本: 15.6

1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

硬件检查

WiFi: 成功 蓝牙: 成功 扬声器: 成功 接收器: 成功 耳机: 成功 摄像机闪光灯: 成功 LCD彩色: 电池充电: 成功 成功 触摸: 成功 LCD 背光: 成功 相似度: 加速计: 成功 成功 指南针: 成功 USB: 成功 振动: 成功 音量键: 成功 屏幕锁定键: 成功 静音键: 成功 气压计: 成功 AGPS: 成功 摄像头(辅助): 成功 前置摄像头(辅助): 成功 底部麦克风: 成功 前置麦克风: 成功 后置麦克风: 成功 陀螺仪: 成功 面部ID: 自动旋转: 成功 成功

总体: 成功

测试时间: 00:04:48

报告详细信息

报告 UUID: 4b569d18-e2a1-4921-bd43-52ebba6af70e

报告日期: 2025-06-10 14:00:33 (+0800)

软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3

数字签名:

操作员	监察员