



# 硬件报告

## 客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

## 运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam001@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.  
机箱类型: Mobile Device  
机型: iPhone 14 5G 128GB Blue  
营销名称: iPhone 14  
颜色: Blue  
RAM: 6GB  
序号: PWC6129QVF  
名称: iPhone 14 5G 128GB Blue  
IMEI: 353267562719698  
IMEI2: 353267562774743  
Wi-Fi MAC 地址: 5c:52:84:3a:9c:ac  
内部机型: MPVN3  
A型号编码: A2882  
固件版本: 16.0  
区域: TA/A  
UUID: 00008110001451310201401E  
ECID: 001451310201401E  
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)  
MDM状态: [解锁](#)  
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:353267562719698, 128GB

## 电池信息

序号:	FG923430M6M22XP68	生产日期:	202234
充电次数:	505	容量:	2874 / 3259 mAh
损耗程度:	12%	充电量:	66%
健康水平:	88%	温度:	31°C
Apple健康指标:	164		

## 设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	0318B6140D13		不适用
后置摄像机	1B CF 93 08 08 17 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82286EG4Q17RQBD		不适用
后置超宽摄像头	1B CE 14 17 09 87 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNM22630CMB169M1X		不适用
电池	FG923430M6M22XP68		不适用
芯片板	PWC6129QVF		不适用
排线	46 57 50 32 32 30 34 58 35 52 41 51 39 34 38 43 47 00		不适用
前置摄像机	69 15 13 80 6C 22 00 00		不适用
前置摄像机模块	F0W2332096V1CYF1N		不适用
前红外摄像机	C5 24 15 55 94 52 16 01		不适用
前红外摄像机模块	F8P23021KMB15F3GZ		不适用

LCD	G9Q2266H2K71502AG+A1000000 0000000002A0+FXG220101AP15Y 99D+340043550001280016565069 83+2265J0000000QX000000AC69 C51165YN00000000000000000000 0000000000000000AY6K21577JS RS3A0000000	不适用
LCD-玻璃	FXG220101AP15Y99D+340043550 00128001656506983	不适用
光传感器	0318B6140D13	不适用
MLB	G2C234601731JRF3	不适用
未加工面板	G9Q2266H2K71502AG+A1000000 0000000002A0+FXG220101AP15Y 99D+340043550001280016565069 83+2265J0000000QX000000AC69 C51165YN00000000000000000000 0000000000000000AY6K21577JS RS3A0000000	不适用
Savage	50 61 0B AC C5 24 15 55 94 52 16 01 06 16 8B B5 15 4C 0E 0C	不适用
振动器电动机	FTN22822DRH1FVC84+MQC2BD	不适用

### 软件信息

操作系统名称: iOS  
操作系统版本: 16.0  
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.18'

### 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:12:02

### 报告详细信息

报告 UUID: b7a072a2-9c9a-4d5e-a510-f60945a4b562  
报告日期: 2025-07-23 16:12:22 (+0800)  
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8.1  
数字签名:

m+NcyqoI99fP4w5mcgTIYf/Olte9N6h+UgwU5sWNk8wBxWnuEAXikyZXUqdzsV+X+H4aUatgY2MfEKoflNnaNgs02cuzz6/spdoNx0E7TUPnMSo4oG+XrOXJRoIn19Q9e7mGXApfw+ssgJ9pP2tdjKAwgBldA2O/rJq7K90Es1  
2v7ztl3YJvEG7/kpubVTI9v44TS/WckINgTA7Pg6TKiBYaaHiv2RsmV42G50JP8U2TGfRsecsl0p6MtlMHY0TrAUSTV/3Rsl67EeJYmCm4YjdFwqwy1x2F9WY15ba7dz5/KDbzurxb/47YlFfXBevk95IMyV5TLwwl3r+g==