## 硬件报告



**客户详细信息** 客户名称: smartmobile 客户所在地: Taiwan

运营商详细信息 擦除提供商: Blancco 擦除技师: cyqcteam001@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc. 机箱类型: Mobile Device

机型: iPhone 13 GSM+CDMA 128GB Midnight

营销名称: iPhone 13 颜色: Midnight RAM: 4GB

序号: QQJ0QGG225

名称: iPhone 13 GSM+CDMA 128GB Midnight

IMEI: 351133759149705 IMEI2: 351133759660701 MEID: 35113375914970 Wi-Fi MAC 地址: 04:68:65:8b:b9:3a

内部机型: MLPF3 A型号编码: A2633 固件版本: 18.3.2 区域: TA/A

UUID: 0000811000112D5A3A12801E

ECID: 00112D5A3A12801E

查找我的iPhone: 解锁 (硬件) MDM状态: E锁定

磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:351133759149705, 128GB

电池信息

序号: F8Y141717HB18FKA7 生产日期: 202141

 充电次数:
 1091
 容量:
 2967 / 3208 mAh

Apple健康指标: 225

## 设备组件

所有已验证的组件: 通过

 组件
 当前
 原件
 与原件相同

 环境光传感器
 30 33 31 38 33 36 36 34 36 39 37
 不适用

35 00

后置摄像机 14 CE 34 13 08 06 00 00 不适用 后置摄像机模块 DN81426QU1XQ59T10 不适用 后置超宽摄像头 13 6E 88 14 05 18 00 00 不适用 后置超宽摄像头模块 GCF133775K5Q59R3R 不适用 电池 F8Y141717HB18FKA7 不适用 芯片板 QQJ0QGG225 不适用 排线 不适用 46 57 50 31 33 32 36 30 4A 4C 48

51 39 34 38 41 32 00

前置摄像机28 28 B1 5A C1 29 75 FA不适用前置摄像机模块F0W137214H0Q7GJ6B不适用前红外摄像机C5 14 53 55 65 97 FC 05不适用前红外摄像机模块DN81386K807Q1Q9EH不适用LCDGVC1337138JPR5RAR+A0BC163X不适用

20B130112220+FXR13064XM317V

P97+030752270001360010806032 63+00000000000000000000UA85 C47RR0FGA6118MA0000000000 000000000000000000AP1J2944J02

NJ4ACCDCCA0

LCD-玻璃 FXR13064XM317VP97+030752270

00136001080603263

光传感器 30 33 31 38 33 36 36 34 36 39 37

35 00

MLB G2C14420XN30X7LB

未加工面板 GVC1337138JPR5RAR+A0BC163X 不适用

不适用

不适用

不适用

20B130112220+FXR13064XM317V P97+030752270001360010806032 63+00000000000000000000UA85 C47RR0FGA6118MA0000000000 00000000000000000AP1J2944J02

NJ4ACCDCCA0

振动器电动机 GH913942C8Y033CAX+MPBBC2 不适用

软件信息

操作系统名称: iOS 操作系统版本: 18.3.2

L: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.17'

硬件检查

 WiFi:
 成功
 蓝牙:
 成功

 扬声器:
 成功
 接收器:
 成功

耳机: 摄像机闪光灯: 成功 成功 电池充电: 成功 LCD彩色: 成功 触摸: 成功 LCD 背光: 成功 加速计: 相似度: 成功 成功

指南针: 成功 USB: 成功 振动: 成功 音量键: 成功 屏幕锁定键: 成功 静音键: 成功 气压计: 成功 AGPS: 成功 摄像头(辅助): 成功 前置摄像头(辅助): 成功

电池损耗:成功底部麦克风:成功前置麦克风:成功后置麦克风:成功陀螺仪:成功面部ID:成功

自动旋转: 成功

总体: 成功

测试时间: 00:09:39

报告详细信息

报告 UUID: 73337bac-1cc0-47d5-9e72-4fdd796c9dd3

报告日期: 2025-04-18 09:41:31 (+0800)

软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7

数字签名:

HGKrjo3ViEMEQHyOPoQe6LO9/vHARJB2GmX+6tm1wwUfLiLhKjW3W7us56Edv0qoBzra8Xf83jh3Rnalq7LzVdQrhaEkBGuVqW9ollphgTra0lPjPl+qiJW7QNJnNzEleP9J+FhfxnwsF0JsLjlr9ZZGYw7jHxDn/kMpwmskYJ2Dw J6/vx7L5bzh1XtnVk3PZhCd2SFedZi9eZfBJwuHTVMYmX1XwNCJa12qSIVbvBPSxmtMzdUHcJRfmvNmf3m4tpN8DqqXJf1VYfvA1yUr2+IUf8M0kyFljv2ep0dlcqNa8RqEz1o22vPpqb74id1Degb3SiGljjjeudiyPBRWQ==

操作员监察员