



硬件报告

客户详细信息

运营商详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
 机箱类型: Mobile Device
 机型: iPhone 14 Pro 5G 256GB Space Black
 营销名称: iPhone 14 Pro
 颜色: Space Black
 RAM: 6GB
 序号: JKQCF23V59
 名称: iPhone 14 Pro 5G 256GB Space Black
 IMEI: 352149877433010
 IMEI2: 352149876943233
 Wi-Fi MAC 地址: b8:3c:28:42:17:10
 内部机型: MQ0T3
 A型号编码: A2890
 固件版本: 18.4.1
 区域: TA/A
 UUID: 00008120000805013680201E
 ECID: 000805013680201E
 查找我的iPhone: 解锁 (硬件)
 MDM状态: 解锁
 磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:352149877433010, 256GB
 SIM卡: IMSI: 466977000909217, ICCID: 89886972006706953012, 插槽: 1

电池信息

序号:	F5D32747X1N21PKAR	生产日期:	202327
充电次数:	870	容量:	2783 / 3181 mAh
损耗程度:	13%	充电量:	57%
健康水平:	87%	温度:	35°C
Apple健康指标:	146		

设备组件

所有已验证的组件:

通过

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 39 34 39 32 35 32 36 30 37 00		不适用
后置摄像头	2C D2 83 16 02 12 00 00		不适用
后置摄像头模块	DN83205FJU012J52L		不适用
后置超宽摄像头	27 CF 73 21 01 30 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DN83024J0E61M2K1C		不适用
后视摄像机	28 D0 98 13 16 21 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF3183573315F94S		不适用
电池	F5D32747X1N21PKAR		不适用
芯片板	JKQCF23V59		不适用
前置摄像机	64 02 21 62 CE 21 00 00		不适用
前置摄像机模块	F0W236705X01CX742		不适用

前红外摄像机	C5 25 15 59 24 01 1C FC	不适用
前红外摄像机模块	F8P325508YV15F2MW	不适用
LCD	G9P3177Y2BP14YCA5+A10000000 000000002B0+GR9312605YN1TRJ 9D00000000000000000000000000000000 0+3176V0000000PK000000ID4SA 21107Y000000000000000000000000000000 000000000000PVHC1L1511JZVRS 9A0032011	不适用
LCD-玻璃	GR9312605YN1TRJ9D000000000 0000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 39 34 39 32 35 32 36 30 37 00	不适用
MLB	F3X32871YDF1JTKD	不适用
未加工面板	G9P3177Y2BP14YCA5+A10000000 000000002B0+GR9312605YN1TRJ 9D00000000000000000000000000000000 0+3176V0000000PK000000ID4SA 21107Y0000000000000000000000000000 000000000000PVHC1L1511JZVRS 9A0032011	不适用
振动器电动机	GH73262B7VY1FMM8J+XPB2XX	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
 操作系统版本: 18.4.1
 1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.18'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助) :	成功	前置摄像头 (辅助) :	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功
总体:	成功		

测试时间: 00:04:58

报告详细信息

报告 UUID: d48dda66-9c3d-4035-b3fa-9fc09ff63cf1
 报告日期: 2025-08-11 15:01:55 (+0800)
 软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8.1
 数字签名: rP+h4akO2fGdvENgEu4Lj47JPkftmvXuNiNfxq2sEghkE00xQmvkmwkGR7xqNbQaUHgpiytRv8SE+BOBx7pzk+gDwub/HmkS6NgGPK1hKFUbYDtlu90z9zoeJNfYKOn99BS8H4IEteAdkvspdjZW8T7IRGHNvBM4hiFeJrYN9QHAs0Xw4MV993/Ju9Añu+CndGeu0v/FGBxXNWWeAFC7J36lyxdbi7mrVlitQ87rieDXiZJFwPp/dk1NwikTKSxn4lmUgDoPom4u6d/WnNa18Du2uLwW+POQm+fJT3+e7Qg3rNrxYqsG8Hg8nPaf9rl2xD3MA8Z494Pp/NqVA==