



硬件报告

客户详细信息

客户名称：smartmobile

客户所在地：TAIWAN

运营商详细信息

擦除技师：cyqcteam007@gmail.com

硬件详细信息

制造商：Apple, Inc.

机箱类型：Mobile Device

机型：iPhone 14 Pro 5G 256GB Deep Purple

营销名称：iPhone 14 Pro

颜色：Deep Purple

RAM：6GB

序号：GFVJ37JFCM

名称：iPhone 14 Pro 5G 256GB Deep Purple

IMEI：351055822491485

IMEI2：351055822515341

Wi-Fi MAC 地址：8c:98:6b:b9:46:8b

内部机型：MQ1F3

A型号编码：A2890

固件版本：18.5

区域：TA/A

UUID：00008120001C15A13AF8C01E

ECID：001C15A13AF8C01E

查找我的iPhone：解锁 (硬件)

MDM状态：已锁定

磁盘：未知供应商, 序号：IMEI:351055822491485, 256GB

SIM卡：IMSI: 466977000146660, ICCID: 89886972005700127441, 插槽：1

电池信息

序号：F8Y243424C2217W7H

生产日期：202243

充电次数：878

容量：2930 / 3181 mAh

损耗程度：8%

充电量：10%

健康水平：92%

温度：29°C

Apple最大容量 (UI)：93%

Apple健康指标：148

设备组件

所有已验证的组件：	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 39 43 39 46 37 41 30 37 00		不适用
后置摄像机	25 CD 26 05 01 20 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82437WW412J546		不适用
后置超宽摄像头	23 CA 63 14 08 24 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL24254M4L15FY1Z		不适用
后视摄像机	23 CA 84 03 23 08 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF2415HUSY15F94S		不适用
电池	F8Y243424C2217W7H		不适用
芯片板	GFVJ37JFCM		不适用
前置摄像机	32 24 08 82 CE 21 00 00		不适用
前置摄像机模块	F0W23841HT31CX74T		不适用

前红外摄像机	C5 24 53 65 45 81 0D FF	不适用
前红外摄像机模块	HNQ236793VX15F6DM	不适用
LCD	G9P2434YMHZ14YCA7+A1000000 0000000001B0+FXC234116DA1TR J9Q000000000000000000000000000 00+2434X0000000PK000000ICA E D61088BO0000000000000000000000 00000000000000PVLDBK4233V3P RS9A0013012	不适用
LCD-玻璃	FXC234116DA1TRJ9Q0000000000 000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 30 39 43 39 46 37 41 30 37 00	不适用
MLB	G2C244406251JTKB	不适用
未加工面板	G9P2434YMHZ14YCA7+A1000000 0000000001B0+FXC234116DA1TR J9Q000000000000000000000000000 00+2434X0000000PK000000ICA E D61088BO0000000000000000000000 00000000000000PVLDBK4233V3P RS9A0013012	不适用
振动器电动机	GH724332BMB1FMM8T+XPB1XX	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.5
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 成功

测试时间: 00:08:13

报告详细信息

报告 UUID： 9d67b00d-7fbc-48ed-a8f8-d1e51e7ade7b
报告日期： 2025-05-28 10:08:30 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
数字签名：

FnAdz9a96uiyeykboMBEk/Tv2Jn3g64g6d1nBN6W/SJKOTEAVw04SX+nXreJlG+gR3oQO0e9Nj0d4gbASduc62fz3CillmbDl/8n8d69NBS23/VKcG1hiHzH+JsYw6hgavjprcM6/5ViKUX17g/GZPf0Nm7AlB9lwbPOedRHj4aB7T8hQiywj+dueXcfZGcVYAt78jMwEfhnc2xvZFWf3k/R/ly+k8zBest09+1v5EDg5fs/1cE3/8FaFfTtco194QRtpChqOE60T44/FfIbR2KSCALWSRdJrVuTk6kZ0gnOIrmE5Jje/5OKsaAPQBzb/LISIkHbOYQ8b3RPLzliQ==