



硬件报告

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam009@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 11 GSM+CDMA 64GB Purple
营销名称: iPhone 11
颜色: Purple
RAM: 4GB
序号: G0NCR4Y8N739
名称: iPhone 11 GSM+CDMA 64GB Purple
IMEI: 352923117656808
IMEI2: 352923117628526
MEID: 35292311765680
Wi-Fi MAC 地址: 48:b8:a3:65:a8:4f
内部机型: MWLX2
A型号编码: A2221
固件版本: 18.5
区域: TA/A
生产日期: 202022
UUID: 00008030001C09520E63802E
ECID: 001C09520E63802E
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
MDM状态: [已锁定](#)
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:352923117656808, 64GB
SIM卡: IMSI: 466977003248329, ICCID: 89886972302703104133, 插槽: 1

电池信息

| | | | |
|------------|-------------------|-------|-----------------|
| 序号: | FG90154139HM6YQBA | 生产日期: | 202015 |
| 充电次数: | 1640 | 容量: | 3019 / 3092 mAh |
| 损耗程度: | 3% | 充电量: | 22% |
| 健康水平: | 97% | 温度: | 33°C |
| Apple健康指标: | 231 | | |

设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

| 组件 | 当前 | 原件 | 与原件相同 |
|-----------|-------------------------------------------------------|----|-------|
| 环境光传感器 | 30 45 42 42 38 42 37 38 34 37 46 45 00 | | 不适用 |
| 后置摄像机 | A0 0B 00 00 00 10 AD 0B | | 不适用 |
| 后置摄像机模块 | DNL00540SCHK91P7W | | 不适用 |
| 后置超宽摄像头 | 38 18 99 CA 38 18 03 55 | | 不适用 |
| 后置超宽摄像头模块 | DNL00554K3YK7Q034 | | 不适用 |
| 电池 | FG90154139HM6YQBA | | 不适用 |
| 芯片板 | G0NCR4Y8N739 | | 不适用 |
| 排线 | 46 57 50 30 30 37 35 54 34 47 33 4A 4A 37 59 31 51 00 | | 不适用 |
| 前置摄像机 | 58 2C 06 C0 F1 30 AF 1E | | 不适用 |

| | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 前置摄像机模块 | G8R0172D5ZYJYW53N | 不适用 |
| 前红外摄像机 | C5 95 17 4D 76 15 F9 FB | 不适用 |
| 前红外摄像机模块 | FX80156MCB4KWCJ2B | 不适用 |
| LCD | F7C0163HB6JKV27A9+J132F9Z76 6X6A1A11+F7C0163H531KWPNA W+CX50134071XN2N3A8+08G32F CADS0KF6B555+C430147ZV0VLM D5AF+PNF22A1 | 不适用 |
| LCD-玻璃 | GHD0116UT71KQ5R93+AA10913 3547167051100750193 | 不适用 |
| 光传感器 | 30 45 42 42 38 42 37 38 34 37 46 45 00 | 不适用 |
| MLB | F3X02240XBBL73XF | 不适用 |
| NVME | 0b200432c0344452 | 不适用 |
| 未加工面板 | F7C0163HB6JKV27A9+J132F9Z76 6X6A1A11+F7C0163H531KWPNA W+CX50134071XN2N3A8+08G32F CADS0KF6B555+C430147ZV0VLM D5AF+PNF22A1 | 不适用 |
| 振动器电动机 | G6Q01165CD1MCF5AG+ZMRYM1 | 不适用 |
| iOS附件 | 2E3CA464768D48D1F7E83A380F B2E1C6 | 不适用 |

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.5
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.17'

硬件检查

| | | | |
|-----------|----|-------------|----|
| WiFi: | 成功 | 蓝牙: | 成功 |
| 扬声器: | 成功 | 接收器: | 成功 |
| 耳机: | 成功 | 摄像机闪光灯: | 成功 |
| 电池充电: | 成功 | LCD彩色: | 成功 |
| 触摸: | 成功 | LCD 背光: | 成功 |
| 加速计: | 成功 | 相似度: | 成功 |
| 指南针: | 成功 | USB: | 成功 |
| 振动: | 成功 | 音量键: | 成功 |
| 屏幕锁定键: | 成功 | 静音键: | 成功 |
| 气压计: | 成功 | AGPS: | 成功 |
| 摄像头 (辅助): | 成功 | 前置摄像头 (辅助): | 成功 |
| 底部麦克风: | 成功 | 前置麦克风: | 成功 |
| 后置麦克风: | 成功 | 陀螺仪: | 成功 |
| 面部ID: | 成功 | 自动旋转: | 成功 |

总体: 成功

测试时间: 00:07:15

报告详细信息

报告 UUID: 8561c288-86cd-4cd3-8cd7-89611008f2c5
报告日期: 2025-06-02 09:17:48 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7
数字签名:

Xi8IAQgU4nTrEUcW9t5KJ6WRZSN7oLrEIHbDAUIFRIOVNJfFqS38vsEkIRLW0/rsL0iSEy4srBGmxab93XwyO1I560h809+TjoOhSb/g53nnO/RQNxTlCzEhc9xvJi5kZnKkxTE2QH5+Sl5oLGOChwMOsrYfVm+fvT2O+H9k/YQZA5EdM91THbc8pdBwEMyHCLJN3Mi2ge3KxZTNPTe9C/9bMP+iUvupwS1kkL50LiXRhgNmLFRci0OoYm7JdPgPFKUos9tuNPlaYkw3S6f8G3r/gTT64mV2DLi2A9erRIN9NQ06S5yojkLBnymgJGohuLLM6SSn1YyNzQ==