



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blanco

擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

自定义字段

_persist.vivo.audio.feature: false
media_evaluation.imei.enable:

_ro.imei_match.status: check_ok

硬件详细信息

制造商: Vivo
机箱类型: Mobile Device
机型: V2144
营销名称: X80
RAM: 12GB
序号: 10AC7Q095E001QJ
名称: V2144
IMEI: 862114069459259
IMEI2: 862114069459242
已获得根权限: Not rooted
内部机型: V2144
固件版本: AP3A.240905.015.A2
FRP: 解锁
MDM状态: 未知
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:862114069459259, 256GB
SIM卡: 未知的IMSI
SIM卡: 未知的IMSI

电池信息

容量: - / 2190 mAh 充电量: 19%
温度: 33°C

软件信息

操作系统名称: Android
操作系统版本: 15
1: 'Blanco Mobile Diagnostics and Erasure Client', '5.6.2'
2: 'Blanco Mobile Diagnostics', '4.16'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
麦克风:	成功	扬声器:	成功
接收器:	成功	耳机:	成功
摄像机闪光灯:	成功	电池充电:	成功
LCD彩色:	成功	触摸:	成功
LCD背光:	成功	加速计:	成功
相似度:	成功	指南针:	成功
USB:	成功	振动:	成功
音量键:	成功	屏幕锁定键:	成功
AGPS:	成功	摄像头(辅助):	成功
前置摄像头(辅助):	成功	指纹:	成功
陀螺仪:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:02:13

报告详细信息

报告 UUID: 27957dfc-1aac-4b7e-9a43-8dd95ef232b6
报告日期: 2025-03-19 11:49:43 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
数字签名:

XJtq1PtzawXlyiwZ9jbWQeEUBAKT86UGFrISLNOzdKtVZborTsNljrmf1gJVkTEYj9Cmr+RQXYsl0LwLkpf7dw1UC97yGq+BrNnchw6/dnMv/2RUIG2+F+qGqWvEEFILLxuJWPIOI+tsw6vGjZRCj8WMrWIEWLteth9DogjpO29zJV
jdoIN8gTF95wVMHikAOZ95mB41nol22ygFdgWUfRcG2jkn3bmmhbyGk3+09QAe9T074nT5XalwNf7y6KNTO1MEEnOUnutgfvA3EgOghm6X9dvCt5RdMS1GTFi6FK/2pCZ3ZKKHb/CnwErzLe3y+emyUTw0N2Yu5qXWEOwrg==

操作员

监察员