硬件报告



运营商详细信息 擦除技师: cyqcteam008@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc. 机箱类型: Mobile Device

机型: iPhone 14 5G 256GB Purple

营销名称: iPhone 14 颜色: Purple RAM: 6GB

序号: NJQRXMDWX9

名称: iPhone 14 5G 256GB Purple

IMEI: 353514350376482 IMEI2: 353514350102557 Wi-Fi MAC 地址: 5c:52:84:32:a3:d6

内部机型: MPWA3 A型号编码: A2882 固件版本: 17.5.1 区域: TA/A

UUID: 00008110000A5D503E6A401E

ECID: 000A5D503E6A401E

EID: 89049032007108882600148105680004

查找我的iPhone: 解锁 (硬件) MDM状态: 解锁

磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:353514350376482, 256GB

SIM卡: IMSI: 466977500197044, ICCID: 89886971409750270443, 插槽: 1

电池信息

序号: F8Y342601QU231LAD 生产日期: 202342

Apple健康指标: 159

设备组件

所有已验证的组件: 通过

组件 当前 原件 与原件相同

环境光传感器 30 33 31 31 39 34 41 45 30 39 30 不适用

45 00

后置摄像机24 CC 54 11 01 09 00 00不适用后置摄像机模块GCF3122D0VF17RQWH不适用后置超宽摄像头28 D0 64 25 10 73 00 00不适用后置超宽摄像头模块DNM312300X2169M1Y不适用电池F8Y342601QU231LAD不适用

芯片板 NJQRXMDWX9 不适用

排线 46 57 50 34 30 32 34 42 38 37 42 不适用

51 39 34 38 42 48 00

前置摄像机93 06 20 71 CB 27 00 00不适用前置摄像机模块F0W312207HW1CYF1S不适用前红外摄像机C5 24 D7 61 45 11 06 03不适用前红外摄像机模块F8P30640V2C15F3YE不适用LCDG9P4093B47T1502A5+A10000000不适用

000000001A0+FXG40352HRL15Y9

RS3A0032002

LCD-玻璃 FXG40352HRL15Y990+0A0032900

00129001506507983

光传感器 30 33 31 31 39 34 41 45 30 39 30

45 00

MLB FJ63147035B1JRHA

G9P4093B47T1502A5+A10000000 不适用

不适用

不适用

不适用

RS3A0032002

振动器电动机 FTN311140FT1FVC8H+XPC2AD 不适用

软件信息

未加工面板

操作系统名称:iOS操作系统版本:17.5.1

l: 'Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头(辅助):	成功	前置摄像头(辅助):	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:07:15

报告详细信息

报告 UUID: 694de16c-468d-4644-917f-f5aeb75b1065

报告日期: 2025-04-18 11:06:57 (+0800)

软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2

数字签名: