



# 硬件报告

## 客户详细信息

### 运营商详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPad 8th Gen Wi-Fi 32GB Gold
营销名称:	iPad 8th Gen
颜色:	Gold
RAM:	3GB
序号:	H98G60H7Q1GF
名称:	iPad 8th Gen Wi-Fi 32GB Gold
Wi-Fi MAC 地址:	08:ff:44:e9:b3:47
内部机型:	MYLC2
A型号编码:	A2270
固件版本:	17.5.1
区域:	TA/A
生产日期:	202132
UUID:	0000802000094D92340B402E
ECID:	00094D92340B402E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号: Serial:H98G60H7Q1GF, 32GB

## 电池信息

序号:	C0112920PL3LMKQD6	生产日期:	202129
充电次数:	168	容量:	7948 / 8557 mAh
损耗程度:	8%	充电量:	39%
健康水平:	92%	温度:	30°C
Apple健康指标:	0		

## 设备组件

组件	当前	原件	与原件相同
后置摄像机	00 00 01 1C 02 86 57 00		不适用
后置摄像机模块	F6D12820KD0HXG4DY		不适用
电池	C0112920PL3LMKQD6		不适用
芯片板	H98G60H7Q1GF		不适用
前置摄像机	00 00 00 00 05 00 24 75		不适用
前置摄像机模块	DNM1257082HFNQW5Y		不适用
LCD	FP112760NFWL87WC5J6MTTPD6 BDY912650J55L9DHA1B91C651X XXXXXXXXXXXXXXAYX		不适用
MLB	H9F1296BJ0ZPWW2A6		不适用
NVME	0b2010fba3ac5464		不适用
未加工面板	FP112760NFWL87WC5J6MTTPD6 BDY912650J55L9DHA1B91C651X XXXXXXXXXXXXXXAYX		不适用
触摸ID	05 BD 16 04 12 0F C4 71 69 00 14		不适用

## 软件信息

操作系统名称: iPadOS  
 操作系统版本: 17.5.1  
 1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.18'

## 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	耳机:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	指南针:	成功
USB:	成功	Home 键:	成功
音量键:	成功	屏幕锁定键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助) :	成功	前置摄像头 (辅助) :	成功
指纹:	成功	电池损耗:	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
自动旋转:	成功		
<b>总体:</b>	<b>成功</b>		

测试时间: 00:03:49

## 报告详细信息

报告 UUID: 051e988a-61ee-4953-8f69-9c5783835285  
 报告日期: 2025-09-12 15:47:29 (+0800)  
 软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8.1  
 数字签名:  
 a86aMVCrqw2sL8troHP1ZUBuvkOMKk9qWRwg5df5kH2m0Ootrbq50TnvzzF4Y7gNLcfAqXGJAW2isqEmwh2QTJWCUMclCfeo7feGDb84Exa+LO5Spl5wohX5nW1c4YPjwtf8Kt/4qo9BvlqsuPYWxkJijymnT2KhxmQG2YVbVWlr5+HT0sLwrA5w/2Xlu3n7+H5vFDt4b9STIIxZfSza1DSSSm8KXAG88/Agm2aGx8b9NCux4KR0T/lntggj9K5JvFUxc06kBiViNCn749WDqPme85/5Oklnfn39yzCzyagDOXT/9kwGMkSzW71GVoORL9b+KiGmgu0p4SzON/CQg==

---

操作员

---

监察员