



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 15 Pro Max 5G 256GB White Titanium
营销名称:	iPhone 15 Pro Max
颜色:	White Titanium
RAM:	8GB
序号:	LMWQQKNY6R
名称:	iPhone 15 Pro Max 5G 256GB White Titanium
IMEI:	356103506061474
IMEI2:	356103505924250
Wi-Fi MAC 地址:	98:0d:af:16:f4:04
内部机型:	MU783
A型号编码:	A3106
固件版本:	18.5
区域:	ZP/A
UUID:	00008130000671D20108001C
ECID:	000671D20108001C
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:356103506061474, 256GB
SIM卡:	IMSI: 466891006544872, ICCID: 89886891000278148661, 插槽: 1

电池信息

序号:	F5DGYW01VP500006TU	充电次数:	398
容量:	3765 / 4395 mAh	损耗程度:	15%
充电量:	23%	健康水平:	85%
温度:	31°C	Apple健康指标:	125

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 39 36 36 35 41 35 37 37 42 00		不适用
后置摄像机模块	GCF33668XNF1RXLHB		不适用
后置超宽摄像头模块	DN83335NPB124256X		不适用
后视摄像机模块	DN83392N3ZA1W231P		不适用
电池	F5DGYW01VP500006TU		不适用
芯片板	LMWQQKNY6R		不适用
前置摄像机模块	F0WGXM01C3D0000042		不适用
前红外摄像机模块	HNQ3351DHQC1XF69M		不适用
LCD	G9P3376U9CW1PHRAC+A100000 0000000000130+FXCGY30264Z00 004MB+90000000000000000000 0000+3375R0000000NM000000JD		不适用

	9AMC1522BU0000000000000000 0000000000000000PWAY8L32600 A2RS4A0002012	
LCD-玻璃	FXCGY30264Z00004MB+90000000 0000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 39 36 36 35 41 35 37 37 42 00	不适用
MLB	G2CGZD009TD0000DEY	不适用
未加工面板	G9P3376U9CW1PHRAC+A100000 0000000000130+FXCGY30264Z00 004MB+90000000000000000000 0000+3375R0000000NM000000JD 9AMC1522BU0000000000000000 0000000000000000PWAY8L32600 A2RS4A0002012	不适用
振动器电动机	GH7GZ1409G700000L2+87BA3	不适用