



# 硬件报告

## 客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

## 运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam005@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.  
机箱类型: Mobile Device  
机型: iPhone 13 mini GSM+CDMA 256GB Pink  
营销名称: iPhone 13 mini  
颜色: Pink  
RAM: 4GB  
序号: GH6XRK4XXK  
名称: iPhone 13 mini GSM+CDMA 256GB Pink  
IMEI: 352929595734223  
IMEI2: 352929595784434  
MEID: 35292959573422  
Wi-Fi MAC 地址: 08:87:c7:75:a9:fd  
内部机型: MLK73  
A型号编码: A2628  
固件版本: 18.4.1  
区域: TA/A  
UUID: 000081100016495E02C2801E  
ECID: 0016495E02C2801E  
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)  
MDM状态: [已锁定](#)  
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:352929595734223, 256GB

## 电池信息

序号:	F5D137586GM14LX97	生产日期:	202137
充电次数:	1041	容量:	2176 / 2392 mAh
损耗程度:	10%	充电量:	29%
健康水平:	90%	温度:	32°C
Apple健康指标:	328		

## 设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 33 31 36 42 30 38 31 34 00		不适用
后置摄像机	0B CA 48 06 02 65 00 00		不适用
后置摄像机模块	DNL13710JECQ71739		不适用
后置超宽摄像头	12 6D 79 15 06 02 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	GCF14074GL5Q59R10		不适用
电池	F5D137586GM14LX97		不适用
芯片板	GH6XRK4XXK		不适用
排线	46 57 50 31 33 32 33 59 4E 5A 42 51 39 34 38 43 32 00		不适用
前置摄像机	28 28 B1 5A BE 51 E0 5F		不适用
前置摄像机模块	F0W13440HR9Q7G76L		不适用

前红外摄像机	C5 14 18 59 44 11 E6 05	不适用
前红外摄像机模块	F8P1377005ZQ1QF1Z	不适用
LCD	Gh313930VHDQ2PHAK+A0CG183 715A137722430+FXP12840D4Z16 M59E+0606223700013300100959 8263+00000000000000000004A9 DH46RR0ZVA41NEZW000000000 020000000000000000LYJJ33303 SBNL2A6666660	不适用
LCD-玻璃	FXP12840D4Z16M59E+060622370 00133001009598263	不适用
光传感器	30 33 31 38 33 31 36 42 30 38 31 34 00	不适用
MLB	C7H14140AGE10WAM	不适用
未加工面板	Gh313930VHDQ2PHAK+A0CG183 715A137722430+FXP12840D4Z16 M59E+0606223700013300100959 8263+00000000000000000004A9 DH46RR0ZVA41NEZW000000000 020000000000000000LYJJ33303 SBNL2A6666660	不适用
振动器电动机	GH91352321S0809AJ+FPB1CX	不适用

### 软件信息

操作系统名称: iOS  
操作系统版本: 18.4.1  
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.17'

### 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:06:42

### 报告详细信息

报告 UUID: e6bd7165-4823-401e-a926-40f8dadcb7fc  
报告日期: 2025-05-12 16:40:50 (+0800)  
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7  
数字签名:

Z+s4BihZqtnxRgW8ow+HXlo7wJdxboDVX0JYfbeb9MOAeT5wCkK3nLlRpSlv8P40PJ/EE2S1duekcTooaRAikDumzuDmQDExZYsu94X1Tmujjxy/dl2KU2uWcrzmPJHDNV/OTHKu/otkhlkijOsmUjJML6kWrDZYM+ETEUxA9tUf2mLMeEXf1BJTNUlJr4BZgJVj+c4y5Bz7momePy3w9KL0Y2S13wwtogO27sf616bp8rTE2NtBKUBtgA1v1/FVST/Kjq8weUOyUuVgsp582uZBYtRrHFaiZwnqIH+CrOa1djceDCRclz50H/4J2W0rMjsvNKHCaCwulZTaw==