



# 硬件报告

客户详细信息 客户名称: smartmobile 客户所在地: Taiwan

运营商详细信息 擦除提供商: Blancco 擦除技师: cyqcteam001@gmail.com

#### 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc. 机箱类型: Mobile Device

机型: iPhone 12 GSM+CDMA 128GB Purple

营销名称: iPhone 12 颜色: Purple RAM: 4GB

序号: CV2R02KTPH

名称: iPhone 12 GSM+CDMA 128GB Purple

IMEI: 355238414045713 IMEI2: 355238414229671 MEID: 35523841404571 Wi-Fi MAC 地址: d8:de:3a:3b:6a:30

内部机型: MJNP3 A型号编码: A2403 固件版本: 18.5 区域: TA/A

UUID: 00008101000921C40C85001E

ECID: 000921C40C85001E

查找我的iPhone: 解锁 (**硬件**) MDM状态: **已锁定** 

磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:355238414045713, 128GB

电池信息

序号: FG912360PKJQ68CA6 生产日期: 202123

充电次数: 2779 / 2798 mAh

损耗程度: 1% 充电量: 58% 健康水平: 99% 温度: 33°C

Apple健康指标: 228

设备组件

所有已验证的组件: 通过

组件 当前 原件 与原件相同

环境光传感器 31 33 31 30 32 32 31 31 38 33 34 不适用

43 00

后置摄像机 09 CB 33 15 05 44 00 00 不适用 后置摄像机模块 DNL11673SFDMFGR2W 不适用 后置超宽摄像头 0A CD 16 12 12 27 00 00 不适用 后置超宽摄像头模块 DNL12251T2TN1N93B 不适用 FG912360PKJO68CA6 不适用 电池 芯片板 CV2R02KTPH 不适用 排线 46 57 50 31 31 30 36 31 4E 4D 48 不适用

4D 56 46 59 32 51 00

 前置摄像机
 30 25 01 F9 B3 2E AC 3E
 不适用

 前置摄像机模块
 DNM10729TZ8N0DN6A
 不适用

前红外摄像机 C5 04 D6 5D 24 47 FE FF 不适用 前红外摄像机模块 FX80527CVPXN96914 不适用 LCD

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

GVC117424Q9LQHLAN+A1CL13K 103A116712200+FXR10452Q42PF

FK92+0B076269000140001130593 263+11740M62P2GXASAJ1MPAG J6112111X0N6W4AU130AR715B1 AJ1G5Y3C3V23CZQ4DLA9HP7J11

70HJRMH4A5533505

LCD-玻璃 FXR10452O42PFFK92+0B0762690

00140001130593263

光传感器 31 33 31 30 32 32 31 31 38 33 34

43 00

MLB F3Y12651105PRVWD

未加工面板 GVC117424Q9LQHLAN+A1CL13K

> 103A116712200+FXR10452Q42PF FK92+0B076269000140001130593 263+11740M62P2GXASAJ1MPAG J6112111X0N6W4AU130AR715B1 AJ1G5Y3C3V23CZQ4DLA9HP7J11

70HJRMH4A5533505

振动器电动机 GH712554RBKN6DCAZ+XTCCM1 不适用

iOS附件 2F09CEF715ED5104F7132BC3184

9DB15

#### 软件信息

操作系统名称: iOS 18.5 操作系统版本:

'Blancco Mobile Diagnostics', '4.18'

## 硬件检查

WiFi: 成功 蓝牙: 成功 扬声器: 成功 接收器: 成功 耳机: 成功 摄像机闪光灯: 成功 电池充电: 成功 LCD彩色: 成功 触摸: 成功 LCD 背光: 成功 相似度: 加速计: 成功 成功 指南针: 成功 USB: 成功 振动: 成功 音量键: 成功 屏幕锁定键: 静音键: 成功 成功 气压计: 成功 AGPS: 成功 摄像头(辅助): 成功 前置摄像头(辅助): 成功 电池损耗: 成功 底部麦克风: 成功 前置麦克风: 成功 后置麦克风: 成功 陀螺仪: 成功 面部ID: 成功

自动旋转: 成功

总体: 成功

测试时间: 00:12:29

### 报告详细信息

报告 UUID: 1a9d8cf9-f428-4aba-a323-f697bdcd3ca9

报告日期: 2025-08-07 09:44:05 (+0800)

软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8.1

iERtc6pGRm2RkPkj8vVvM3N6DWmLEZz201fMFfoL/ewAy1oZV/NVXj6Ps5LjJsbWY0RzsEl7sv9Wnv/Koq0cyeXsrDeZ6pQK+CooOWIO2j8ITCRoWlecPb0ZfrjT9L/9CfD0jrtwNFMcB3JGQwKai4iOpVjywgvNqv6m5v5d473eVLf5zebrj3NmluV+z+VNxuEq0i+AD7vc0m9wt2wRLd+f+kfTPB/BwoT/P8FRo7ArTt+17i1dD3/A8OtlNaqx5ArJOYAJZEeV1bigmyuxZqmqsYMAjPwUfCLzjXf3U1u7Q4W0Af1N6z+jOnFzGtfu6gcABonJJa1MXWfkZaziA==

操作员	监察员