

硬件报告



客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blanco

擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

自定义字段

_persist.vivo.audio.feature: false
media_evaluation.imei.enable:

_ro.imei_match.status: check_ok

硬件详细信息

制造商: Vivo
机箱类型: Mobile Device
机型: V2318
营销名称: V30
RAM: 12GB
序号: 10AE6B016A001Z1
名称: V2318
IMEI: 864201079294897
IMEI2: 864201079294889
已获得根权限: Not rooted
内部机型: V2318
固件版本: AP3A.240905.015.A2
FRP: 解锁
MDM状态: 未知
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:864201079294897, 256GB
SIM卡: 未知的IMSI
SIM卡: 未知的IMSI

电池信息

容量: - / 4992 mAh
温度: 32°C
充电量: 91%

软件信息

操作系统名称: Android
操作系统版本: 15
1: 'Blanco Mobile Diagnostics and Erasure Client', '5.6.3'
2: 'Blanco Mobile Diagnostics', '4.16'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
麦克风:	成功	扬声器:	成功
接收器:	成功	耳机:	成功
摄像机闪光灯:	成功	电池充电:	成功
LCD彩色:	成功	触摸:	成功
LCD 背光:	成功	加速计:	成功
相似度:	成功	指南针:	成功
USB:	成功	振动:	成功
音量键:	成功	屏幕锁定键:	成功
AGPS:	成功	摄像头 (辅助):	成功
前置摄像头 (辅助):	成功	指纹:	成功
陀螺仪:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:02:46

报告详细信息

报告 UUID:76e96d88-3278-4b27-8dd4-9f3d1f25105e

报告日期:2025-04-11 12:07:27 (+0800)

软件版本:Blanco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3

数字签名:

DrZpYeKOj3JJ8j1wwwXL5umSyoR9/AVl1amwhitZ2LSCUVo1EcAZApuufsvgdLxpNBxh/ckzStpbDfxy5Eej3QNWl7DHbjocmdLA/NCNWq/FeJLgTJsPN9XLCLrwkDSjCgwyzeIkOFs2yQYDaJ9Uo6Qvdmimg5cRod5UiFaT2Bf4JxL09U+fqdbY1Wk4FCqOIPKjEPQmTzAB4KxoeT/+S6A++WeyPybTm7Xf96VckPeVXzxR/QO02h9jqPLRlnCkgTyCLQcEoyDZZ5NqWbh17oXJVQgyQdOQMfuStyN6tngwwVu2iikj9f0pb9EMeAWwxON3w7OqD/mSs4fgjdmrTw==

操作员

监察员