



## 硬件报告

**客户详细信息** 客户名称: smartmobile 客户所在地: Taiwan

运营商详细信息 擦除提供商: Blancco 擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc. 机箱类型: Mobile Device

机型: iPhone 14 5G 128GB Blue

营销名称: iPhone 14 颜色: Blue RAM: 6GB

序号: MG9DVXQGC7

名称: iPhone 14 5G 128GB Blue IMEI: 351421798070341 IMEI2: 351421797501668 Wi-Fi MAC 地址: 9c:92:4f:51:c0:b9

内部机型: MPVN3 A型号编码: A2882 固件版本: 18.6 区域: TA/A

UUID: 00008110001445620A2A401E

ECID: 001445620A2A401E

查找我的iPhone: 解锁 (硬件) MDM状态: 解锁

磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:351421798070341, 128GB

SIM卡: IMSI: 466977601708118, ICCID: 89886971702760280802, 插槽: 1

电池信息

序号: F8Y24031773217X76 生产日期: 202240

Apple健康指标: 200

设备组件

所有已验证的组件: 通过

组件 当前 原件 原件 与原件相同

环境光传感器 30 33 31 38 43 36 35 43 31 30 31 不适用

34 00

后置摄像机 23 CF 38 07 08 10 00 00 不适用 后置摄像机模块 GCF2427KWRW17RQYP 不适用 后置超宽摄像头 1C D3 58 16 10 88 00 00 不适用 后置超宽摄像头模块 DNM23520KPQ169M18 不适用 F8Y24031773217X76 不适用 电池 芯片板 MG9DVXQGC7 不适用 排线 46 57 50 32 33 33 36 42 48 4A 34 不适用

51 39 34 38 42 45 00

前置摄像机 87 17 12 36 6C 22 00 00 不适用 前置摄像机模块 DN82396G0P91CYG3H 不适用 

 前红外摄像机
 C5 24 55 4D 85 C1 E8 F8
 不适用

 前红外摄像机模块
 HNQ23867JS715F7ZD
 不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

成功

LCD GVC23910HMU1503A5+A0CL25G

D06A129124423+FXG23350F0715 Y99X+34063294000118001661485 983+0000000000000000000004P93

H52RR18CM422R3BAUG0000000 100000000000000000AQ6K335M1

C6RS3A1111110

LCD-玻璃 FXG23350F0715Y99X+3406329400

0118001661485983

光传感器 30 33 31 38 43 36 35 43 31 30 31

34 00

MLB G2C24260Z741JRFA

未加工面板 GVC23910HMU1503A5+A0CL25G

D06A129124423+FXG23350F0715 Y99X+34063294000118001661485 983+0000000000000000000004P93 H52RR18CM422R3BAUG0000000 1000000000000000000AQ6K335M1

C6RS3A1111110

振动器电动机 FTN236139431FVC8L+MPC1AD 不适用

软件信息

操作系统名称:iOS操作系统版本:18.6

1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.18'

硬件检查

气压计:

 WiFi:
 成功
 蓝牙:
 成功

 扬声器:
 成功
 接收器:
 成功

 耳机:
 成功
 摄像机闪光灯:
 成功

电池充电: 成功 LCD彩色: 成功 触摸: 成功 LCD 背光: 成功 加速计: 相似度: 成功 成功 指南针: 成功 USB: 成功 振动: 成功 音量键: 成功 屏幕锁定键: 成功 静音键: 成功

摄像头(辅助): 成功 前置摄像头(辅助): 成功 底部麦克风: 成功 前置麦克风: 成功 后置麦克风: 成功 陀螺仪: 成功 面部ID: 成功 自动旋转: 成功

总体: 成功

测试时间: 00:05:36

报告详细信息

报告 UUID: d6103e02-4610-4b5d-993d-0bf05b0a7ec5

报告日期: 2025-08-13 16:58:04 (+0800)

成功

软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8.1

数字签名:

KvGAozZ9MVwGXX9WUK09jQer6EfDyybcDPOwZF/rAzEBdRsQotyZRV8Vd9ZuqSQFppVn5uMyyGDHpLg0VUIgq75P9Q7PTbrsAdK/85lcTRn5kt5POuN2cuz5tJIVqeTgKFdzdbzUjEuKN+zWBFCOXkbQlj/lknUd9ShcEjVINRLk7t iLeUElb7F3HcPgcQk35Uv5CWYUeJhsCa/FYVtQZhmrFfrCBCrFNmxxYfHdPM4mucglPOy7wF12tGnSckLsrFC7E4fqF1UxfcpYuSuAW9uEJNDEWabg6gYqGk7dCh6D315kblK8mXPZjuzHB3vBzqn3sbPeBFGNvRXAF7ii9g==

AGPS:

操作员监察员