



硬件报告

客户详细信息 客户名称: smartmobile 客户所在地: Taiwan

运营商详细信息 擦除技师: cyqcteam006@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc. 机箱类型: Mobile Device

机型: iPhone 12 GSM+CDMA 64GB Purple

iPhone 12 营销名称: 颜色: Purple 4GB RAM:

序号: K7947Q5191

名称: iPhone 12 GSM+CDMA 64GB Purple

IMEI: 352014960199680 IMEI2: 352014960315161 35201496019968 MEID: Wi-Fi MAC 地址: 08:c7:29:48:06:b2

内部机型: MJNM3 A型号编码: A2403 固件版本: 18.5 区域: TA/A

UUID: 000081010011194A0228001E

0011194A0228001E ECID:

查找我的iPhone: 解锁 (硬件) MDM状态: 已锁定

磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:352014960199680, 64GB

SIM卡: IMSI: 466924260015329, ICCID: 89886920042600153295, 插槽: 1

电池信息

序号: FG9119308YXQ689AS 生产日期: 202119

充电次数: 1362 容量: 2561 / 2798 mAh

损耗程度: 9% 充电量: 70% 91% 温度: 33°C 健康水平:

Apple健康指标: 193

设备组件

所有已验证的组件: 通过

组件 当前 原件 与原件相同 环境光传感器 31 33 31 30 32 30 42 46 43 33 36 不适用

32 00

后置摄像机 0B 6A 22 17 06 38 00 00 不适用 后置摄像机模块 DNL11755Q2XMFGR53 不适用 后置超宽摄像头 09 CA 81 21 18 54 00 00 不适用 后置超宽摄像头模块 DNL11660D06N1N939 不适用 电池 FG9119308YXQ689AS 不适用 芯片板 K7947Q5191 不适用 排线

不适用

4D 56 46 59 37 35 00

46 57 50 31 30 36 32 33 38 57 50

前置摄像机 58 2C 06 C1 74 9D BD A2 不适用 前置摄像机模块G8R0527R0MYN0DM1S不适用前红外摄像机C5 04 D3 59 74 96 F4 0C不适用前红外摄像机模块FX80515JG92N9695V不适用LCDGVC11262N06LOHLAO+A1AH125不适用

L15B109514100+FXC10542RR3PF FK7N+2400525800013300108160 9263+11240LC8P2GXAAAJ1MPAG J6108102BHN6W4AN120HR151A 4AJ1CYN380D0249Q4DLASLS6H

5122VSEML6A5444202

LCD-玻璃 FXC10542RR3PFFK7N+240052580 不适用

00133001081609263

光传感器 31 33 31 30 32 30 42 46 43 33 36 不适用

32 00

MLB F3X10551BL7PRWD 不适用

未加工面板 GVC11262N06LQHLAQ+A1AH125 不适用

L15B109514100+FXC10542RR3PF FK7N+2400525800013300108160 9263+11240LC8P2GXAAAJ1MPAG J6108102BHN6W4AN120HR151A 4AJ1CYN380D0249Q4DLASLS6H

5122VSEML6A5444202

振动器电动机 GH711963KN0N6DC8N+ZQYCM1 不适用

iOS附件 235AABA52D3B731AF7CE402517 不适用

87F962

软件信息

操作系统名称: iOS 操作系统版本: 18.5

: 'Blancco Mobile Diagnostics' , '4.16'

硬件检查

WiFi: 成功 蓝牙: 成功 扬声器: 接收器: 成功 成功 耳机: 成功 摄像机闪光灯: 成功 电池充电: 成功 LCD彩色: 成功 触摸: 成功 LCD 背光: 成功 相似度: 加速计: 成功 成功 指南针: 成功 USB: 成功 音量键: 振动: 成功 成功 屏幕锁定键: 静音键: 成功 成功 气压计: 成功 AGPS: 成功 摄像头(辅助): 成功 前置摄像头(辅助): 成功 电池损耗: 成功 底部麦克风: 成功 前置麦克风: 成功 后置麦克风: 成功 陀螺仪: 成功 面部ID: 成功

自动旋转: 成功

总体: 成功

测试时间: 00:06:19

报告详细信息

报告 UUID: 295ae963-2091-4f82-b1ff-074e6db8eab7

报告日期: 2025-05-27 13:49:19 (+0800)

软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3

数字签名:

GC6Vck4ubMolqqp7RulGRONVzFWwXzF9hYMMi8QOknrl6VGNxXEP2Ln15lncAiad7/sHX0Dgj8/2pl0J6WuYKr2s2jH+P/ROwDwdkHOAiilxiVbBQbi1owcRCbaDgQoFYAR1686q3bZbK3q85z3Md06WxcFre+sR1P/TWEpN4eKY7YekQ/aLCFgpaLtooyNxRz2GxfZ7ANHbkHoKRL10cmAWVgdYgETz076TFbfDgvkoJyJ016ixOdeXofLlkJGDq5TD1CTXqReCigUnU+VtXiTUZ/G7633f9NncoEnykllE00TqOp/v1WcrqMhTp5sGnvrOJtki8XihlbsryBd+wQ==

操作员	监察员