



硬件报告

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 12 Pro Max GSM+CDMA 128GB Silver
营销名称:	iPhone 12 Pro Max
颜色:	Silver
RAM:	6GB
序号:	F2LFH05H0D50
名称:	iPhone 12 Pro Max GSM+CDMA 128GB Silver
IMEI:	353175861626847
IMEI2:	353175861613241
MEID:	35317586162684
Wi-Fi MAC 地址:	28:c7:09:5f:7e:c3
内部机型:	MGD83
A型号编码:	A2411
固件版本:	18.6.2
区域:	TA/A
原产国:	Foxconn Zhengzhou, China
生产日期:	202114
UUID:	0000810100084C9E2209001E
ECID:	00084C9E2209001E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	已锁定
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:353175861626847, 128GB
SIM卡:	IMSI: 466977003692825, ICCID: 89886972302707549093, 插槽: 1

电池信息

序号:	F8Y111502RRQ49Y9T	生产日期:	202111
充电次数:	1565	容量:	3457 / 3666 mAh
损耗程度:	6%	充电量:	90%
健康水平:	94%	温度:	32°C
Apple健康指标:	208		

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	31 33 31 30 31 45 38 33 38 39 36 32 00		不适用
后置摄像机	07 CE 50 21 09 80 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN81122FGU8H1HW3E		不适用
后置超宽摄像头	0A CD 81 22 01 43 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DN81127HT8SMR2615		不适用
后视摄像机	0A CB 06 19 08 33 00 00		不适用
后视摄像机模块	DN81122PCB3KDH71T		不适用
电池	F8Y111502RRQ49Y9T		不适用
芯片板	F2LFH05H0D50		不适用
排线	46 57 50 31 30 34 35 41 36 51 56		不适用

	4D 56 46 59 33 44 00	
前置摄像机	30 25 01 F9 CE 3D 96 39	不适用
前置摄像机模块	DNM11030PGDN0DQ7Z	不适用
前红外摄像机	C5 04 D6 55 94 D2 FD EA	不适用
前红外摄像机模块	F6D1037024UN9656F	不适用
LCD	G9Q1107W8R0MRY1AA+A100000 0000000000220+FXV038324STN7 7F9Q+39060232000134001014598 263+0000000000000000000000 00000000000000000000000000 0000000000000000HYZJ02604DS MH7A0000111	不适用
LCD-玻璃	FXV038324STN77F9Q+390602320 00134001014598263	不适用
光传感器	31 33 31 30 31 45 38 33 38 39 36 32 00	不适用
MLB	F3X114200AHPV1KC	不适用
未加工面板	G9Q1107W8R0MRY1AA+A100000 0000000000220+FXV038324STN7 7F9Q+39060232000134001014598 263+0000000000000000000000 00000000000000000000000000 0000000000000000HYZJ02604DS MH7A0000111	不适用
振动器电动机	GH911163EPM8RWAP+XQ5CC2	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.6.2
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.18'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
底部麦克风：	成功	前置麦克风：	成功
后置麦克风：	成功	陀螺仪：	成功
面部ID：	成功	自动旋转：	成功

总体： 成功

测试时间: 00:04:17

报告详细信息

报告 UUID： 1cc81b1b-c4dd-4507-a88b-f9955e375b82
报告日期： 2025-09-11 16:36:59 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8.1
数字签名：

uOpRYpRG8pquQFCI+tiFrwkTCFogXKy38XvaXYkrAlsFMcp+p0OpzluxZ7nT9/r1xTP1OxL+KUm8OnAqDg+d3Akgbv7oEn8B6Gndrfw+nbyulswKbZx0B2uxam3xvUPWPHPHXOSYx7pfG7TXJmEPpBxQ6zT4o6Ks+5dq6+effkd7BqP/B+kU4V31NrA2EXY+XLAzmf45RA4/Q7wUkXudMrV/UN7NfSpSldXw3erSCNcresf8Rn/zP5pKWJ30iAA0gcUHui1iJevhG5bJYA+1YQHMidE5iplv4C3DLHRF456GVDpwoy/qUGbSi8DHfuqiL3+c0qN91alcWjufqZiaw==

