



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile 客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam006@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 13 Pro Max GSM+CDMA 256GB Gold
营销名称: iPhone 13 Pro Max
颜色: Gold
RAM: 6GB
序号: VTQYWJ795M
名称: iPhone 13 Pro Max GSM+CDMA 256GB Gold
IMEI: 353652730357218
IMEI2: 353652730429991
MEID: 35365273035721
Wi-Fi MAC 地址: a0:4e:cf:a4:8f:ea
内部机型: MLLD3
A型号编码: A2643
固件版本: 18.6.2
区域: TA/A
UUID: 0000811000065CD02186801E
ECID: 00065CD02186801E
查找我的iPhone: 解锁 (硬件)
MDM状态: 已锁定
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:353652730357218, 256GB
SIM卡: IMSI: 466011701951545, ICCID: 89886017157819515391, 插槽: 1

电池信息

序号:	F5D135648SV13X998	生产日期:	202135
充电次数:	1763	容量:	4042 / 4325 mAh
损耗程度:	7%	充电量:	85%
健康水平:	93%	温度:	32°C
Apple健康指标:	136		

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 30 32 35 46 37 42 37 46 00		不适用
后置摄像机	12 CC 96 17 09 52 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN81363FUMBQ1NMAR		不适用
后置超宽摄像头	13 CA 89 02 17 44 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	GCF1361AKMR02J049		不适用
后视摄像机	11 CD 04 07 07 93 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF1364M7BMKGRP46		不适用
电池	F5D135648SV13X998		不适用
芯片板	VTQYWJ795M		不适用
排线	46 57 50 31 32 35 31 37 5A 55 31		不适用

	51 39 34 38 43 48 00	
前置摄像机	30 25 01 F9 F7 66 C4 5E	不适用
前置摄像机模块	DNM12751C2JQ7H56H	不适用
前红外摄像机	C5 14 15 59 16 01 0C F9	不适用
前红外摄像机模块	F8P13560KGXQ1QHFE	不适用
LCD	G9N1335LLC4PQCLAQ+A2000000 0000000002B1+FXG12842S520JW 49V+130502660001290011206012 63+00000000000000000000AB88 M41119SL000000000000000000 0000000000000000HC6J2870L33 NHAA0002012	不适用
LCD-玻璃	FXG12842S520JW49V+130502660 00129001120601263	不适用
光传感器	30 33 31 38 30 32 35 46 37 42 37 46 00	不适用
MLB	G2C137601LX0XDK8	不适用
未加工面板	G9N1335LLC4PQCLAQ+A2000000 0000000002B1+FXG12842S520JW 49V+130502660001290011206012 63+00000000000000000000AB88 M41119SL000000000000000000 0000000000000000HC6J2870L33 NHAA0002012	不适用
振动器电动机	FTN13633C6N07488F+XAP1XX	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.6.2
1: ' Blancco Mobile Diagnostics', ' 4.17'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
底部麦克风：	成功	前置麦克风：	成功
后置麦克风：	成功	陀螺仪：	成功
面部ID：	成功	自动旋转：	成功

总体： 成功

测试时间: 00:16:07

报告详细信息

报告 UUID： 11575c33-6be4-4def-a2e9-95e809dddd31
报告日期： 2025-09-10 18:57:45 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7.1

数字签名：
Bkj5U9uNS9qFmNmjahGT1AAX/3oS68Mf+DBfu6GwakO+SAYB6eBrui7yC/d/YTZy39iklfrTgb2ezrbiKxNEtiCjv0/0K7skVAg5ougEr0rDhMtljy4nKNsfDb2Fji0itOYKkJhEt2rMnrXmPVEvjLLv2Mgx2fygomdw13hpSQuHG1P461LwecTTxEvBGvx9Y0f2VRM8CFFK0UpC9kcPTUYIUlq9i+5TQPsnK/jkRxbkPwF+oCEPaYttwl5XkXZIDP698ng007mXsmTGzh8KKMKdulfdwNtfvEDWrpYU4PVZYB/P5EBtAN/d9EzczHA82jzp999Aa0PzYTD6uJwxw==

