硬件报告



客户详细信息 客户名称: smartmobile 客户所在地: Taiwan

运营商详细信息 擦除提供商: Blancco 擦除技师: cyqcteam005@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc. 机箱类型: Mobile Device

机型: iPhone 14 5G 128GB Starlight

营销名称: iPhone 14 颜色: Starlight RAM: 6GB

序号: X7WTQY4PWH

名称: iPhone 14 5G 128GB Starlight

IMEI: 353267564641635 IMEI2: 353267564987327 Wi-Fi MAC 地址: 88:20:0d:bc:4f:71

内部机型: MPUR3 A型号编码: A2882 固件版本: 18.3.1 区域: TA/A

UUID: 000081100009496E3492401E

ECID: 0009496E3492401E

查找我的iPhone: 解锁 (硬件)

MDM状态: 解锁

磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:353267564641635, 128GB

SIM卡: IMSI: 466924296581957, ICCID: 89886920042965819571, 插槽: 1

电池信息

序号: F8Y23521N6S217X7S 生产日期: 202235

 充电次数:
 954
 容量:
 3105 / 3259 mAh

损耗程度: 5% 充电量: 50% 健康水平: 95% 温度: 31℃

Apple健康指标: 274

设备组件

所有已验证的组件: 通过

组件当前原件与原件相同环境光传感器30 33 31 38 42 30 30 38 31 39 37不适用

34 00

后置摄像机 21 CF 02 07 04 27 00 00 不适用 后置摄像机模块 GCF22765ATZ17RQYW 不适用 后置超宽摄像头 1A CB 07 22 13 24 00 00 不适用 后置超宽摄像头模块 DNM22450K0K169M1F 不适用 电池 F8Y23521N6S217X7S 不适用 芯片板 X7WTQY4PWH 不适用 排线 不适用 46 57 50 32 31 36 33 31 4E 58 58

51 39 34 38 41 36 00

前置摄像机87 11 24 49 6A 21 00 00不适用前置摄像机模块DN82296AJ4U1CYG2R不适用前红外摄像机C5 24 16 65 84 15 0C FD不适用前红外摄像机模块F8P2314008F15F3GH不适用LCDGVC229615RU1503AY+A0EC25AY不适用

22A127123232+FXG22661VTL15Y

99D+340112800001180014894909 83+00000000000000000001A72 H52RR18CM12KRE4UUG0000000 1000000000000000000LQ4K2761C

UZRS3ABBBBBB0

LCD-玻璃 FXG22661VTL15Y99D+340112800

00118001489490983

光传感器 30 33 31 38 42 30 30 38 31 39 37

34 00

MLB G2C237106MX1JRF3

未加工面板 GVC229615RU1503AY+A0EC25AY 不适用

不适用

不适用

不适用

22A127123232+FXG22661VTL15Y 99D+340112800001180014894909 83+000000000000000000001A72 H52RR18CM12KRE4UUG0000000 1000000000000000000LQ4K2761C

UZRS3ABBBBBB0

振动器电动机 FTN229620EK1FVC87+XGA1BD 不适用

软件信息

操作系统名称: iOS 操作系统版本: 18.3.1

1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.17'

硬件检查

 WiFi:
 成功
 蓝牙:
 成功

 扬声器:
 成功
 接收器:
 成功

成功 耳机: 摄像机闪光灯: 成功 成功 电池充电: 成功 LCD彩色: 成功 触摸: 成功 LCD 背光: 成功 加速计: 相似度: 成功 成功 指南针: 成功 USB: 成功 振动: 成功 音量键: 成功 屏幕锁定键: 成功 静音键: 成功

气压计: 成功 AGPS: 成功 摄像头(辅助): 成功 前置摄像头(辅助): 成功 电池损耗: 成功 底部麦克风: 成功 前置麦克风: 成功 后置麦克风: 成功

則直麦克风: 成功 成功 后直麦克风: 成功 成功 院螺仪: 成功 面部ID: 成功

自动旋转: 成功

总体: 成功

测试时间: 00:04:59

报告详细信息

报告 UUID: 25c65cc2-9b79-4137-8e4a-81370d2cdfe0

报告日期: 2025-04-21 11:47:55 (+0800)

软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7

数字签名:

FGVG2aHRnbmtff055ErHRm2XDgbF38NJByPGKgdWoLXeebQo7xywluJ1zJSfQ0h+n95aUyBxzB5Wv4pgQZlKn6lZjVlhSSJxnlgNoDXaNU1YVxXsMsMiwTf80hHYwu1fgvrE9Xf6r7M6eYhBmEFt0+i3zXEm8rtdulCMvs/I0b0pQidkN4jhuLUIaQF/0g09qMLvfWoY8UpEDzcDIWCmrlE5py5fvLOi+UMGbwE+SDsUEuQlF2xVwk/7cGGxU0u1nQ5b8QLafOlCVF0chYiQVMQ3JkHJ+i8gqyWrn4MEnUGNHtkl2CLRgTIAt5VGnUXrxo5Ktt/H49XFBk29H78Ckg==

....