

硬件报告



客户详细信息

客户名称: smartmobile 客户所在地: 台湾

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam004@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Sony
机箱类型: Mobile Device
机型: XQ-ES72
营销名称: Xperia 10 VI
RAM: 8GB
序号: HQ644Q0019
名称: XQ-ES72
IMEI: 351440170040961
IMEI2: 351440170040979
已获得根权限: Not rooted
内部机型: XQ-ES72
固件版本: 70.0.A.3.169
FRP: 解锁
MDM状态: 未知
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:351440170040961, 128GB

电池信息

容量: - / 4959 mAh 充电量: 25%
温度: 29°C

软件信息

操作系统名称: Android
操作系统版本: 14
1: 'Blanco Mobile Diagnostics and Erasure Client', '5.6.2'
2: 'Blanco Mobile Diagnostics', '4.16'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
麦克风:	成功	扬声器:	成功
接收器:	成功	耳机:	成功
摄像机闪光灯:	成功	电池充电:	成功
LCD彩色:	成功	触摸:	成功
LCD 背光:	成功	加速计:	成功
相似度:	成功	指南针:	不可用
USB:	成功	振动:	成功
音量键:	成功	屏幕锁定键:	成功
AGPS:	成功	摄像头 (辅助):	成功
前置摄像头 (辅助):	成功	指纹:	成功
陀螺仪:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:18:26

报告详细信息

报告 UUID: c0cae488-b992-4548-a3c3-ea19f816b462
报告日期: 2025-03-19 10:49:53 (+0800)
软件版本: Blanco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
数字签名:

NKOyy9JQHnIAxNMUv+Py/cSrGLxbfTiyTzGUyDgAQNNLmzl2SxKWL9oLEJ4GPW/7kNaJ3eVaiqORJf6wo75PRS0Z4Kwcbja8C0mOp/67qFdJLrQALTCZDqhUc7uCW+ctb0a6mod4YJlXFNuo2ueEAV1gnlzmKJeMUl7TlaGCltRX6XuNtLct4qdXtzDLJ7TiyAQukl8ql2vlnGyPUGhjvdUtgafdx5NKR1aJsaVPhGxYaUfasOHjC3efaDvXMDq/YLsgr2zm7eSXfOGMmg4Tmh8HXSb0dHm+FqEdq9AE8YgQGlgA0DRENbD7vCsI5r5umkCWKtgyBzOJYtJxhDaw==

操作员

监察员