

硬件报告



客户详细信息

客户名称: smartmobile 客户所在地: 台湾

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam004@gmail.com

自定义字段

_ro.imei_match.status: check_ok

硬件详细信息

制造商: Vivo
机箱类型: Mobile Device
机型: V2244
营销名称: Y78 5G
RAM: 8GB
序号: 10AD9C21TF002N7
名称: V2244
IMEI: 860304060022550
IMEI2: 860304060022543
已获得根权限: Not rooted
内部机型: V2244
固件版本: UP1A.231005.007
FRP: 解锁
MDM状态: 未知
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:860304060022550, 256GB

电池信息

充电量: 74% 温度: 29°C

软件信息

操作系统名称: Android
操作系统版本: 14
1: 'Blanco Mobile Diagnostics and Erasure Client', '5.6.2'
2: 'Blanco Mobile Diagnostics', '4.16'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
麦克风:	成功	扬声器:	成功
接收器:	成功	耳机:	成功
摄像机闪光灯:	成功	电池充电:	成功
LCD彩色:	成功	触摸:	成功
LCD 背光:	成功	加速计:	成功
相似度:	成功	指南针:	成功
USB:	成功	振动:	成功
音量键:	成功	屏幕锁定键:	成功
AGPS:	成功	摄像头 (辅助):	成功
前置摄像头 (辅助):	成功	指纹:	成功
陀螺仪:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:08:14

报告详细信息

报告 UUID: 701af307-fc40-4f00-bae5-44a69a93518f
报告日期: 2025-03-14 13:49:24 (+0800)
软件版本: Blanco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2

数字签名:
gkID20ZGT27tdsg8Ve37diG2ptSdJVnpdw215LcQmt2P0wGDoKOOUnyuF1K1QTumaZlaQlhaJPsqm+8RBpRj5ltVl9xDbr/i8S3TORtDZXnG8P79XwkvB5hzS3dBXd9MGKfGGCw8CahSZkaGnTVF8z6vNF6pHPFebkdqe4wYtPBs
uY9maDp+xcQ28e0f4Zkit6DoAQBqwfqO3k1P3wPd9Q7gTHxM/M7haA5CMI9M9eOgG7GkDGv1lRJRJPgj+GXGjSoAtEmOdBW36Sylqb6Ld2B/bzjhhRZO1z9yOpOquvVNDXBDvdRrfAjsm4y+4c+nqTRnYkflbCaBZMAPgw==

操作员	监察员
-----	-----