



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam001@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
 机箱类型: Mobile Device
 机型: iPad 9th Gen Wi-Fi+Cellular 64GB Silver
 营销名称: iPad 9th Gen
 颜色: Silver
 RAM: 3GB
 序号: J04RC4764M
 名称: iPad 9th Gen Wi-Fi+Cellular 64GB Silver
 IMEI: 351036271273608
 Wi-Fi MAC 地址: c4:12:34:41:a8:a9
 内部机型: MK673
 A型号编码: A2603
 固件版本: 18.5
 区域: LL/A
 UUID: 00008030000E71E41EE0C02E
 ECID: 000E71E41EE0C02E
 查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
 MDM状态: [解锁](#)
 磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:351036271273608, 64GB

电池信息

序号:	C0114170PQXLMKQDH	生产日期:	202141
充电次数:	115	容量:	8191 / 8557 mAh
损耗程度:	5%	充电量:	78%
健康水平:	95%	温度:	31°C
Apple健康指标:	0		

设备组件

组件	当前	原件	与原件相同
后置摄像机	00 00 01 2F 03 5F AD 01		不适用
后置摄像机模块	F6D14732T2X1GD4BW		不适用
电池	C0114170PQXLMKQDH		不适用
芯片板	J04RC4764M		不适用
前置摄像机	00 00 00 00 00 00 00 00		不适用
前置摄像机模块	F6D129608EX0T711M		不适用
LCD	F0Y13840G5JL87VBRW96AGAE18 DY913672EXRL9DHA0BDBBXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXFYX		不适用
MLB	HNH15151JYH128CAK		不适用
NVME	0ba016f1e0a4b606		不适用
未加工面板	F0Y13840G5JL87VBRW96AGAE18 DY913672EXRL9DHA0BDBBXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXFYX		不适用
触摸ID	05 DF 11 08 17 12 44 01 86 00 9A		不适用

软件信息

操作系统名称: iPadOS
操作系统版本: 18.5
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.17'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	耳机:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD背光:	成功
加速计:	成功	指南针:	成功
USB:	成功	Home键:	成功
音量键:	成功	屏幕锁定键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头(辅助):	成功	前置摄像头(辅助):	成功
指纹:	成功	电池损耗:	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:06:39

报告详细信息

报告 UUID: 38763aaa-a9c6-467d-9f23-0e5d5713912d
报告日期: 2025-06-04 15:07:40 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7
数字签名:

iuuQixEmEk5pcjV7E8KHpkUQ6ugkLYFfwPAeK6I9mjZedxnNkpvLE8gnIZYjEcoSO1T9oeAv0SNjNB0Ed5XjaHxshL1FCw7bzMkuyudkqUx3v7YlxdqqHo84dgyFfdikim5bH/NMuXLzRoZWfZNBhHoa+GihBa6WbNhl02gmQ
AlebdESeqS+b9MI/fHRUtgPgIG/jmFJSDERJHIHE10Gx4Gmx8LijbNXbaI9oQj0eR2gfiyZQ5r7uFQwoxbkAHAvp6cfrEDvte7Na/xOvh9pkXocCT/PK07k6B2h0nVJePWV7OHht/sCpBqBoexe1wEO4fb5fdTmJ4sy0sQ==

操作员

监察员