



硬件报告

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 14 Pro 5G 256GB Space Black
营销名称:	iPhone 14 Pro
颜色:	Space Black
RAM:	6GB
序号:	WN22RF2GFQ
名称:	iPhone 14 Pro 5G 256GB Space Black
IMEI:	357588200640665
IMEI2:	357588200923095
Wi-Fi MAC 地址:	5c:3e:1b:dd:e5:01
内部机型:	MQ0T3
A型号编码:	A2890
固件版本:	18.6.2
区域:	TA/A
UUID:	00008120001E18143610C01E
ECID:	001E18143610C01E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:357588200640665, 256GB
SIM卡:	IMSI: 466891004346647, ICCID: 89886891000079166342, 插槽: 1

电池信息

序号:	F8Y03816XEUQ68826	供应商:	F
生产日期:	202038	充电次数:	0
容量:	3410 / 3181 mAh	损耗程度:	0%
充电量:	82%	健康水平:	100%
温度:	30°C	Apple健康指标:	81

设备组件

所有已验证的组件:		与原件相同
组件		与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 39 39 46 44 36 38 37 41 00	不适用
后置摄像头	23 6C 73 15 04 52 00 00	不适用
后置摄像头模块	DN82382QPLK12J542	不适用
后置超宽摄像头	22 CB 50 12 04 04 00 00	不适用
后置超宽摄像头模块	DNL2377GE0V15FY1R	不适用
后视摄像机	21 CE 44 05 00 32 00 00	不适用
后视摄像机模块	GCF23562HS315F94X	不适用
电池	F8Y03816XEUQ68826	不适用
芯片板	WN22RF2GFQ	不适用
前置摄像机	90 03 09 54 6B 21 00 00	不适用
前置摄像机模块	GCF23118HWQ1CX84B	不适用
前红外摄像机	C5 24 14 55 24 94 08 F5	不适用
前红外摄像机模块	HNQ23368VN515F6RK	不适用

LCD	G9P2374RP1M14YCA7+A1000000 0000000001B0+GR9230319531TR J9E00000000000000000000000000 00+2374W0000000PK000000JC95 BF1935BO00000000000000000000 0000000000000000LDAK3055RX8 RS9A0002002	不适用
LCD-玻璃	GR9230319531TRJ9E0000000000 000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 30 39 39 46 44 36 38 37 41 00	不适用
MLB	G2C23950D6H1JTK3	不适用
未加工面板	G9P2374RP1M14YCA7+A1000000 0000000001B0+GR9230319531TR J9E00000000000000000000000000 00+2374W0000000PK000000JC95 BF1935BO00000000000000000000 0000000000000000LDAK3055RX8 RS9A0002002	不适用
振动器电动机	FTN228130481FMN8Z+ZPC1XX	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
 操作系统版本: 18.6.2
 1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.18'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助) :	成功	前置摄像头 (辅助) :	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功
总体:	成功		

测试时间: 00:14:58

报告详细信息

报告 UUID: 8d91426e-3f50-4f2a-b79e-060c8096f840
 报告日期: 2025-09-11 13:52:51 (+0800)
 软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8.1
 数字签名:
 HRbeygOWsEyokMZbhD4IWGOLlIH/aOIu9ifWggsgTs8qFZO0+TzjYmSsEx3jLTBECC+GyV4YbHqFwrTasdfMpSVKR8h+fFnQT76Xj4P/VOU7cujVjicAEYiqzU0srCM2RWTQATrsJKPweHjPJIHDa0WTsKHppW0Rf39lwWEhxDGW
 kUI3pPjBEPu8K54Kgt+zehVWSNPsM8cfjRaylGXEHG0HFFVsTaheze2gRfWeGtZXja2TsMZYZQzgF2CJc2lZCqZQG0aBFZJLg0oKrwyLm7SlT30ur3+DXAAEljVahoK23rlfx20p4tGCrudo3dy3Cx0hMiOh6kA==

操作员

监察员