



硬件报告

客户详细信息	客户名称：smartmobile	客户所在地：Taiwan
运营商详细信息	擦除提供商：Blancco	擦除技师：cyqcteam002@gmail.com

硬件详细信息

制造商：	Apple, Inc.
机箱类型：	Mobile Device
机型：	iPhone 14 Pro 5G 256GB Space Black
营销名称：	iPhone 14 Pro
颜色：	Space Black
RAM：	6GB
序号：	HW7NT6G9JD
名称：	iPhone 14 Pro 5G 256GB Space Black
IMEI：	355780872156375
IMEI2：	355780872259666
Wi-Fi MAC 地址：	f4:21:ca:05:ce:70
内部机型：	NQ0T3
A型号编码：	A2890
固件版本：	18.4.1
区域：	TA/A
UUID：	000081200014154C0160201E
ECID：	0014154C0160201E
查找我的iPhone：	解锁 (硬件)
MDM状态：	已锁定
磁盘：	未知供应商, 序号：IMEI:355780872156375, 256GB
SIM卡：	IMSI: 466011903055703, ICCID: 89886019137830557034, 插槽： 1

电池信息

序号：	F8Y30511NN5217W71	生产日期：	202305
充电次数：	1084	容量：	3036 / 3181 mAh
损耗程度：	5%	充电量：	55%
健康水平：	95%	温度：	29°C
Apple健康指标：	163		

设备组件

所有已验证的组件：	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 39 42 45 37 36 45 37 32 00		不适用
后置摄像机	21 6E 66 09 04 42 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82312KKW012J54X		不适用
后置超宽摄像头	1C CB 23 02 14 04 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DN82322K0MU1M2K12		不适用
后视摄像机	19 CD 09 13 02 12 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF2334E2FA15F94A		不适用
电池	F8Y30511NN5217W71		不适用
芯片板	HW7NT6G9JD		不适用
前置摄像机	48 02 23 13 CA 26 00 00		不适用
前置摄像机模块	GCF3061943D1CX84W		不适用

前红外摄像机	C5 24 D2 65 35 03 04 F5	不适用
前红外摄像机模块	HNQ30221AMS15F6U5	不适用
LCD	G9P2347T6E214YCA4+A10000000 000000001B0+FXR226704CE1TRJ 940000000000000000000000000000 0+2346S0000000PL0000000IC8GC 61829BO0000000000000000000000 0000000000000000HC3K2740BNZ RS9A0002002	不适用
LCD-玻璃	FXR226704CE1TRJ940000000000 000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 30 39 42 45 37 36 45 37 32 00	不适用
MLB	F3X31040G4R1JTKD	不适用
未加工面板	G9P2347T6E214YCA4+A10000000 000000001B0+FXR226704CE1TRJ 940000000000000000000000000000 0+2346S0000000PL0000000IC8GC 61829BO0000000000000000000000 0000000000000000HC3K2740BNZ RS9A0002002	不适用
振动器电动机	GH73071A62J1FMM8F+XPB2XX	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.4.1
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助) :	成功	前置摄像头 (辅助) :	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:03:21

报告详细信息

报告 UUID: 3260dbd9-6c55-488a-bf27-03cddae13711
报告日期: 2025-05-13 13:41:20 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3
数字签名:

Bjw/+wB5W4LiahX6AdyLpyJZoEcpjMHqZmSxSgQ3L NntL Fp4NITeZSMB43z2jLRsNLd4xM/mDaZYeBSeWz6McoQqSgxfMLhY/hp1aZ820PQJRyk3IKqTGlEkoEHw2EVI9I95nmEVL1TQYoG665Gw3V/HEECkmp7bkA6X5J8I3M4F
fBus5RBK73p3ymFLb99ediCxhgH2Tshhaozq212/IWTo6S4KRAY6+I4jv70RnhXYmsH1tyOL6lc' chvqnRMOXSLvUdN7MzWyE34y+FSRUHnwrRZ1ZYRQfowUJLEb/t812FFMHMlhU5bHlJLsWLFHoZ2kBw96+d8A6kz4sg==