



硬件报告

客户详细信息	客户名称：smartmobile	客户所在地：Taiwan
运营商详细信息	擦除提供商：Blancco	擦除技师：cyqcteam002@gmail.com

硬件详细信息

制造商：	Apple, Inc.
机箱类型：	Mobile Device
机型：	iPhone 14 Pro Max 5G 256GB Deep Purple
营销名称：	iPhone 14 Pro Max
颜色：	Deep Purple
RAM：	6GB
序号：	WX0GH7KXT6
名称：	iPhone 14 Pro Max 5G 256GB Deep Purple
IMEI：	358795282403438
IMEI2：	358795282500282
Wi-Fi MAC 地址：	8c:98:6b:32:ed:dd
内部机型：	NQ9X3
A型号编码：	A2894
固件版本：	18.5
区域：	TA/A
UUID：	0000812000141D280A7BC01E
ECID：	00141D280A7BC01E
查找我的iPhone：	解锁 (硬件)
MDM状态：	解锁
磁盘：	未知供应商, 序号：IMEI:358795282403438, 256GB
SIM卡：	IMSI: 466924134067678, ICCID: 89886920041340676789, 插槽： 1

电池信息

序号：	F8Y330506XL20JCAX	生产日期：	202330
充电次数：	576	容量：	3645 / 4297 mAh
损耗程度：	16%	充电量：	99%
健康水平：	84%	温度：	34°C
Apple健康指标：	130		

设备组件

所有已验证的组件：	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 39 35 44 30 34 37 39 31 35 00		不适用
后置摄像机	25 CB 93 17 05 77 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82446GFQY1CDK2D		不适用
后置超宽摄像头	24 CD 13 01 13 07 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DN82462FHDJ1M2K1J		不适用
后视摄像机	22 D2 00 19 06 49 00 00		不适用
后视摄像机模块	DN82467C4LP1CY02C		不适用
电池	F8Y330506XL20JCAX		不适用
芯片板	WX0GH7KXT6		不适用
前置摄像机	42 11 17 14 CC 27 00 00		不适用
前置摄像机模块	GCF3077BNTW1CXC46		不适用

前红外摄像机	C5 24 D6 51 54 4A E6 06	不适用
前红外摄像机模块	F8P30540YQB15F417	不适用
LCD	G9N3165ZN5T14YDA1+A1000000 0000000001D0+FXV30242DD31V3 C9900000000000000000000000000000 00+3165W0000000NP000000JD4 EHJ0811BP00000000000000000000 000000000000000NZHC5L14306Y CRSBA0012011	不适用
LCD-玻璃	FXV30242DD31V3C9900000000000 000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 39 35 44 30 34 37 39 31 35 00	不适用
MLB	G2C30220VN91L9YC	不适用
未加工面板	G9N3165ZN5T14YDA1+A1000000 0000000001D0+FXV30242DD31V3 C990000000000000000000000000000 00+3165W0000000NP000000JD4 EHJ0811BP00000000000000000000 000000000000000NZHC5L14306Y CRSBA0012011	不适用
振动器电动机	GH72325AER41H5P87+XAQ2XX	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.5
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
底部麦克风：	成功	前置麦克风：	成功
后置麦克风：	成功	陀螺仪：	成功
面部ID：	成功	自动旋转：	成功

总体： 成功

测试时间: 00:06:14

报告详细信息

报告 UUID： 9d4e2fd8-a9f6-4db7-9b91-741a1c6ef88b
报告日期： 2025-06-18 13:38:48 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3
数字签名：

CXm021hiZPUGx4CjMR7dcGx5kUAGuXVGppdR1gVdE1e8lC1gK/hYJagq0LPPG5VEB+/zSMC296jzvomSP172UQ6ZC3wD6Tj/4t3wMPJlqW0yYU15paKtVJCNRoOk58MqgCi14dfxqq+OwLCWL2xlCvN73a3Xqj5QkncceNFwryq3Y0l4jFqW1slidUsZZi8KEokg6lG17wz1k/NVbtLoRl/VzY7+aWkD52L8y4Xv2yl2UXT9WxxaNZcwqnxz677fc23z9JGfjWqH82pxggQ13ZY0z4vDXXScl.qF9WdzUBhi6P/Ir4kHw51OG68T0cZD8AiZct88MRxIFP+HWYiZQ==