



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam006@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 14 Pro 5G 128GB Deep Purple
营销名称: iPhone 14 Pro
颜色: Deep Purple
RAM: 6GB
序号: MRW5DJXQ4
名称: iPhone 14 Pro 5G 128GB Deep Purple
IMEI: 357170548497338
IMEI2: 357170547921841
Wi-Fi MAC 地址: 2c:c2:53:03:34:b0
内部机型: MQ0G3
A型号编码: A2890
固件版本: 16.6
区域: TA/A
UUID: 000081200019448E3E42201E
ECID: 0019448E3E42201E
查找我的iPhone: 解锁 (硬件)
MDM状态: 解锁
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:357170548497338, 128GB
SIM卡: IMSI: 466056011574474, ICCID: 89886050821023994738, 插槽: 1

电池信息

序号:	F8Y32170ATQ217WAB	生产日期:	202321
充电次数:	122	容量:	3216 / 3181 mAh
损耗程度:	0%	充电量:	28%
健康水平:	100%	温度:	37°C
Apple健康指标:	107		

设备组件

所有已验证的组件: 通过

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	031931AA7313		不适用
后置摄像机	2B CE 75 18 04 02 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN83152E9T612J52J		不适用
后置超宽摄像头	26 CB 74 19 13 72 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL31613S7S15FY18		不适用
后视摄像机	29 D2 09 23 13 94 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF31651L1N15F94G		不适用
电池	F8Y32170ATQ217WAB		不适用
芯片板	MRW5DJXQ4		不适用
前置摄像机	87 03 07 14 CF 28 00 00		不适用
前置摄像机模块	GCF31645S911CX83D		不适用
前红外摄像机	C5 24 D9 55 55 C5 07 11		不适用
前红外摄像机模块	HNQ31030VG515F6VS		不适用
LCD	G9Q3151J36K14YCA8+A10000000 000000001B0+GR9310109FT1TRJ 9Y000000000000000000000000000000		不适用

0+3147Z0000000PF000000ID3XB5
1283BO0000000000000000000000
000000000000QJHC1L1340NN3R
S9A0033011

LCD-玻璃	GR9310109FT1TRJ9Y0000000000 0000000000000000	不适用
光传感器	031931AA7313	不适用
MLB	F3Y324204XW1JTJD	不适用
未加工面板	G9Q3151J36K14YCA8+A10000000 00000001B0+GR9310109FT1TRJ 9Y00000000000000000000000000 0+3147Z0000000PF000000ID3XB5 1283BO0000000000000000000000 000000000000QJHC1L1340NN3R S9A0033011	不适用
Savage	50 61 0B AC C5 24 D9 55 55 C5 07 11 06 16 7F A9 15 38 0E 0C	不适用
振动器电动机	FTN31662AE91FMN8U+ZPB1XX	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 16.6
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头(辅助):	成功	前置摄像头(辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:01:51

报告详细信息

报告 UUID: 54055707-b9e7-4726-842b-edf31b6035d9
报告日期: 2025-03-07 16:30:08 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
数字签名:

OubIXzcD2tl2QQu4IM/5RvXrysF5BlWuj4k0dAkPSy6p8r0a8q5Rc+AN6JVlcEGazTvhysSfXPsxsxDtMwhqSbKMM94JkK473MuFyi5nKX3fgRu3TUMy9BCg5u5FbF0k6RhmYj2wWoe1CKLbzQvNgQmX6oqmeHMmdyVCSPPW2Jl
jsmr311G1bu0cp9JxtZRwVtV9ZeQHo+fmlJjs292qGAXmzy4CZ0dlj94OpRWxjMNatSY4Ka9VFkjaZCwez9Xe5A/0+agBaGdMBY+nkdK7KJz9TBAOgvZyNqADA0Ad8ykKth0lZzqOom7F8qM6DQim3zLytHhb/oymkJGzv5Q==