



# 硬件报告

## 客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

## 运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam006@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.  
机箱类型: Mobile Device  
机型: iPhone 12 Pro Max GSM+CDMA 128GB Pacific Blue  
营销名称: iPhone 12 Pro Max  
颜色: Pacific Blue  
RAM: 6GB  
序号: G6TDVAFW0D52  
名称: iPhone 12 Pro Max GSM+CDMA 128GB Pacific Blue  
IMEI: 357677122004389  
IMEI2: 357677122201845  
MEID: 35767712200438  
Wi-Fi MAC 地址: e0:6d:17:2d:4a:2b  
内部机型: MGDA3  
A型号编码: A2411  
固件版本: 18.6.1  
区域: TA/A  
原产国: Foxconn Shenzhen, China  
生产日期: 202050  
UUID: 00008101001C259E2684001E  
ECID: 001C259E2684001E  
查找我的iPhone: **解锁 (硬件)**  
MDM状态: **已锁定**  
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:357677122004389, 128GB  
SIM卡: IMSI: 466924191142866, ICCID: 89886920041911428669, 插槽: 1

## 电池信息

|            |                   |       |                 |
|------------|-------------------|-------|-----------------|
| 序号:        | F5D04747NT7Q4C09Y | 生产日期: | 202047          |
| 充电次数:      | 1512              | 容量:   | 3442 / 3666 mAh |
| 损耗程度:      | 7%                | 充电量:  | 70%             |
| 健康水平:      | 93%               | 温度:   | 31°C            |
| Apple健康指标: | 151               |       |                 |

## 设备组件

所有已验证的组件: **通过**

| 组件        | 当前                                     | 原件 | 与原件相同 |
|-----------|--|----|-------|
| 环境光传感器    | 31 33 31 30 31 33 46 32 34 39 41 37 00 |    | 不适用   |
| 后置摄像机     | 06 CA 44 18 07 28 00 00                |    | 不适用   |
| 后置摄像机模块   | DN80497M44LH1HW1E                      |    | 不适用   |
| 后置超宽摄像头   | 06 D3 90 09 13 78 00 00                |    | 不适用   |
| 后置超宽摄像头模块 | DN80497Q8YNMR261G                      |    | 不适用   |
| 后视摄像机     | 05 CD 48 06 04 14 00 00                |    | 不适用   |
| 后视摄像机模块   | DN80492BE9QKDH71R                      |    | 不适用   |
| 电池        | F5D04747NT7Q4C09Y                      |    | 不适用   |

|          |  |     |
|----------|--|-----|
| 芯片板      | G6TDVAFW0D52   | 不适用 |
| 排线       | 46 57 50 30 34 36 37 41 4A 50 4D<br>4D 56 46 59 33 33 00   | 不适用 |
| 前置摄像机    | 30 25 01 F5 95 52 8E 73  | 不适用 |
| 前置摄像机模块  | DNM03741N9ZN0DQ88  | 不适用 |
| 前红外摄像机   | C5 04 51 61 46 44 F8 04  | 不适用 |
| 前红外摄像机模块 | DNM04375QY2N96455  | 不适用 |
| LCD      | G9Q0485U80WMRY1A5+A100000<br>0000000000220+GR904140YM7N7<br>7F7X+40066227000142000980610<br>263+0000000000000000000000<br>00000000000000000000000000<br>0000000000000000LYHH4567591M<br>L9A0000112 | 不适用 |
| LCD-玻璃   | GR904140YM7N77F7X+400662270<br>00142000980610263   | 不适用 |
| 光传感器     | 31 33 31 30 31 33 46 32 34 39 41<br>37 00  | 不适用 |
| MLB      | G2C04970614PV1KA   | 不适用 |
| 未加工面板    | G9Q0485U80WMRY1A5+A100000<br>0000000000220+GR904140YM7N7<br>7F7X+40066227000142000980610<br>263+0000000000000000000000<br>00000000000000000000000000<br>0000000000000000LYHH4567591M<br>L9A0000112 | 不适用 |
| 振动器电动机   | GH905019CD5M8RWAG+XT5BC2   | 不适用 |

## 软件信息

操作系统名称: iOS  
操作系统版本: 18.6.1  
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.17'

## 硬件检查

|           |    |             |    |
|-----------|----|-------------|----|
| WiFi:     | 成功 | 蓝牙:         | 成功 |
| 扬声器:      | 成功 | 接收器:        | 成功 |
| 耳机:       | 成功 | 摄像机闪光灯:     | 成功 |
| 电池充电:     | 成功 | LCD彩色:      | 成功 |
| 触摸:       | 成功 | LCD 背光:     | 成功 |
| 加速计:      | 成功 | 相似度:        | 成功 |
| 指南针:      | 成功 | USB:        | 成功 |
| 振动:       | 成功 | 音量键:        | 成功 |
| 屏幕锁定键:    | 成功 | 静音键:        | 成功 |
| 气压计:      | 成功 | AGPS:       | 成功 |
| 摄像头 (辅助): | 成功 | 前置摄像头 (辅助): | 成功 |
| 底部麦克风:    | 成功 | 前置麦克风:      | 成功 |
| 后置麦克风:    | 成功 | 陀螺仪:        | 成功 |
| 面部ID:     | 成功 | 自动旋转:       | 成功 |

总体: 成功

测试时间: 00:04:53

## 报告详细信息

报告 UUID: f434ec76-9192-4992-9062-3c180cfa4e16  
报告日期: 2025-08-28 12:01:05 (+0800)  
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7.1  
数字签名:

iixwgrDDyVTW1GpL05MLs9emg1lCylA5hmy3ichHygOAFLD6llp1l1sRhCSqtW07+rpm3drfWkyK0V+td52h5zoSgW0/dhbl4lrPJHx+POexDhAusHhJnNq8QcrNcA028MPb3Xbke8SAm8brBTsskNRIqPv4bReEwOEngkFLQE5oU  
K8TKEUQwTaq7WnwOKWr1hnsGsqhTNIbeizxoZfCpC5aARIGg2O4OIHLh6h00UJZNoRpye7blqtFRGH0J8PHx1ZF+w1V8FRk18ajhojYVX6JC9oM7cS1L1N4Sss+3IWQoJ4nYSYt77yxmw3sX0i1ecqf7Ay2/UBXzDUGmw==

