



# 硬件报告

## 客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

## 运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.  
机箱类型: Mobile Device  
机型: iPhone 14 5G 128GB Starlight  
营销名称: iPhone 14  
颜色: Starlight  
RAM: 6GB  
序号: MXHVFH9PG7  
名称: iPhone 14 5G 128GB Starlight  
IMEI: 357522584989901  
IMEI2: 357522584545471  
Wi-Fi MAC 地址: 28:c1:a0:53:e0:e2  
内部机型: MPUR3  
A型号编码: A2882  
固件版本: 17.4.1  
区域: TA/A  
UUID: 0000811000023C142120201E  
ECID: 00023C142120201E  
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)  
MDM状态: [解锁](#)  
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:357522584989901, 128GB  
SIM卡: IMSI: 466011901487672, ICCID: 89886019137814876723, 插槽: 1

## 电池信息

序号:	FG931750Y2J22WLAU	生产日期:	202317
充电次数:	755	容量:	2752 / 3259 mAh
损耗程度:	16%	充电量:	51%
健康水平:	84%	温度:	35°C
Apple健康指标:	192		

## 设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 46 43 34 44 36 36 30 36 00		不适用
后置摄像机	27 CE 47 06 00 47 00 00		不适用
后置摄像机模块	GCF3192DAW17RQW6		不适用
后置超宽摄像头	29 D2 67 15 13 96 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNM31741K0D169M18		不适用
电池	FG931750Y2J22WLAU		不适用
芯片板	MXHVFH9PG7		不适用
排线	46 57 50 33 31 32 37 42 33 38 41 51 39 34 38 43 47 00		不适用
前置摄像机	51 03 25 30 CE 28 00 00		不适用
前置摄像机模块	DN83143DX1B1CYG45		不适用

前红外摄像机	C5 25 12 49 85 C5 14 12	不适用
前红外摄像机模块	F8P317329HU15F31P	不适用
LCD	G9Q3161E35Y1502AA+A10000000 000000001A0+FXT30532JZ415Y9 9D+3506231800011600161549698 3+3157E0000000QY000000AD44B 91393BN00000000000000000000 00000000000000LQ4L1375K56R S3A0031001	不适用
LCD-玻璃	FXT30532JZ415Y99D+350623180 00116001615496983	不适用
光传感器	30 33 31 30 46 43 34 44 36 36 30 36 00	不适用
MLB	HG9321209TK1JRFA0	不适用
未加工面板	G9Q3161E35Y1502AA+A10000000 000000001A0+FXT30532JZ415Y9 9D+3506231800011600161549698 3+3157E0000000QY000000AD44B 91393BN00000000000000000000 00000000000000LQ4L1375K56R S3A0031001	不适用
振动器电动机	FTN30942GQP1FVC8S+XGC2AD	不适用

### 软件信息

操作系统名称: iOS  
操作系统版本: 17.4.1  
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

### 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:06:16

### 报告详细信息

报告 UUID: f2d836a1-bff7-46c5-91c2-897e3cd01c78  
报告日期: 2025-07-07 17:19:48 (+0800)  
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3  
数字签名:

Ke5bk8zkfuULxRzTnZLJ2EDfm3OekjXmdkR0Ax7FPPn0Cum78WStMMREtiEwc03jnseneQnyf3GkDfbvECCdV0JysJgfcayO6Mf9jga+oat4AjlAwykTLcNqYOU1EugFMqGPSb4WkyOhLqBgSjum62LoBUtMN9nDnNvUGM7X4QyS  
tu4o045GHPKcSBwE6f33gz4xEOCijzqPxsmCmfomeXnjc/3gad0/LTDr5UlykGX0l/1XtrIY2Tnj4H5LAgjNBClaC4PSL4mYhw/OOJFCdxYKaJcBa/2e5NR0AO3Mwa7W0B5Yqg009iPCvrFLkTYNWOF/T4+6ywuDUjM+g==