



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam001@gmail.com

硬件详细信息

| | |
|---------------|--|
| 制造商: | Apple, Inc. |
| 机箱类型: | Mobile Device |
| 机型: | iPhone 12 Pro GSM+CDMA 128GB Gold |
| 营销名称: | iPhone 12 Pro |
| 颜色: | Gold |
| RAM: | 6GB |
| 序号: | F17DW78C0D90 |
| 名称: | iPhone 12 Pro GSM+CDMA 128GB Gold |
| IMEI: | 352622991159554 |
| IMEI2: | 352622991165460 |
| MEID: | 35262299115955 |
| Wi-Fi MAC 地址: | e0:6d:17:8a:66:51 |
| 内部机型: | MGMM3 |
| A型号编码: | A2407 |
| 固件版本: | 18.4 |
| 区域: | TA/A |
| 原产国: | Foxconn Zhengzhou, China |
| 生产日期: | 202051 |
| UUID: | 0000810100054CD42282001E |
| ECID: | 00054CD42282001E |
| 查找我的iPhone: | 解锁 (硬件) |
| MDM状态: | 解锁 |
| 磁盘: | 未知供应商, 序号: IMEI:352622991159554, 128GB |

电池信息

| | | | |
|------------|-------------------|-------|-----------------|
| 序号: | F8Y04953ZHxQ6872U | 生产日期: | 202049 |
| 充电次数: | 1258 | 容量: | 2406 / 2798 mAh |
| 损耗程度: | 15% | 充电量: | 26% |
| 健康水平: | 85% | 温度: | 34°C |
| Apple健康指标: | 364 | | |

设备组件

所有已验证的组件: 通过

| 组件 | 当前 | 原件 | 与原件相同 |
|-----------|--|----|-------|
| 环境光传感器 | 31 33 31 30 31 42 41 45 34 42 42 30 00 | | 不适用 |
| 后置摄像机 | 06 CE 69 07 01 90 00 00 | | 不适用 |
| 后置摄像机模块 | GCF0453ADJZMFGVCY | | 不适用 |
| 后置超宽摄像头 | 04 CB 50 16 17 81 00 00 | | 不适用 |
| 后置超宽摄像头模块 | GCF04459U4RN90540 | | 不适用 |
| 后视摄像机 | 06 CE 60 16 09 05 00 00 | | 不适用 |
| 后视摄像机模块 | GCF04541H26MQ1CCC | | 不适用 |
| 电池 | F8Y04953ZHxQ6872U | | 不适用 |
| 芯片板 | F17DW78C0D90 | | 不适用 |

| | | |
|----------|--|-----|
| 排线 | 46 57 50 30 34 37 31 30 53 52 32 4D 56 46 59 37 56 00 | 不适用 |
| 前置摄像机 | 30 25 01 F5 B7 3D 8D 7B | 不适用 |
| 前置摄像机模块 | DNM04730MJKN0DN4D | 不适用 |
| 前红外摄像机 | C5 04 97 5D 35 4E E4 08 | 不适用 |
| 前红外摄像机模块 | FX80475PK27N9695A | 不适用 |
| LCD | G9P0494N4NZLQHKAN+A100000 000000000110+FXP03165D1NPF FK93+23043269000137001066609 263+0493MH93P2GXHHAJ1MPAG J60452B2V1N6W4AS0A1G9359B2 AJ1CYN1B2P00ASQ4DLAELS5H4 725H8GML6A0000100 | 不适用 |
| LCD-玻璃 | FXP03165D1NPFK93+230432690 00137001066609263 | 不适用 |
| 光传感器 | 31 33 31 30 31 42 41 45 34 42 42 30 00 | 不适用 |
| MLB | F3Y050759MHPRVYB | 不适用 |
| 未加工面板 | G9P0494N4NZLQHKAN+A100000 000000000110+FXP03165D1NPF FK93+23043269000137001066609 263+0493MH93P2GXHHAJ1MPAG J60452B2V1N6W4AS0A1G9359B2 AJ1CYN1B2P00ASQ4DLAELS5H4 725H8GML6A0000100 | 不适用 |
| 振动器电动机 | GH7050256UXN6DC8A+ZPCCM2 | 不适用 |
| iOS附件 | 293CD1E1A93A713FF69C1D5013 58481E | 不适用 |

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.4
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.17'

硬件检查

| | | | |
|-----------|----|-------------|----|
| WiFi: | 成功 | 蓝牙: | 成功 |
| 扬声器: | 成功 | 接收器: | 成功 |
| 耳机: | 成功 | 摄像机闪光灯: | 成功 |
| 电池充电: | 成功 | LCD彩色: | 成功 |
| 触摸: | 成功 | LCD 背光: | 成功 |
| 加速计: | 成功 | 相似度: | 成功 |
| 指南针: | 成功 | USB: | 成功 |
| 振动: | 成功 | 音量键: | 成功 |
| 屏幕锁定键: | 成功 | 静音键: | 成功 |
| 气压计: | 成功 | AGPS: | 成功 |
| 摄像头 (辅助): | 成功 | 前置摄像头 (辅助): | 成功 |
| 电池损耗: | 成功 | 底部麦克风: | 成功 |
| 前置麦克风: | 成功 | 后置麦克风: | 成功 |
| 陀螺仪: | 成功 | 面部ID: | 成功 |
| 自动旋转: | 成功 | | |

总体: 成功

测试时间: 00:05:10

报告详细信息

报告 UUID: d2ab1a57-3099-43b2-bb0d-ab8283db4699
报告日期: 2025-05-07 16:31:11 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7

数字签名:
KUIjT64/+O+OCAt9AowdoMCnGgTn2Uw+YeAaUS48058o2gt2QJIGSxw2ROcdVlwKTAUD039XmpuHd2CpLQjGuhKnieH/x7Cc/YUnslsLzG8pY4Ln1sj2SjKdkzP1k7NahnupUJtgf305g0O31xsDctBAP5ZrGYjk5JnU5hcyS
G3Y2pgrO9GCwS1JWV2KP+9U3K6JHRwNR87yVrf/fhM2dt6RHii4ikUPWRwA95N9TVrmdoqk7Em/CBOI7AXq7DTVh/RuwuHJhL0ez2ThWtZsRAfAZfW0/jQWBwWQPpyZrT6+aXX6iGMcvD80tk735iGLzP6nCMDdmHxgdZfW==

操作员

监察员