



硬件报告

客户详细信息

运营商详细信息

客户名称: smartmobile

擦除提供商: Blancco

客户所在地: Taiwan

擦除技师: QC001

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 13 Pro GSM+CDMA 512GB Sierra Blue
营销名称: iPhone 13 Pro
颜色: Sierra Blue
RAM: 6GB
序号: V5PHQC52JX
名称: iPhone 13 Pro GSM+CDMA 512GB Sierra Blue
IMEI: 353084301173792
IMEI2: 353084301381189
MEID: 35308430117379
Wi-Fi MAC 地址: ac:49:db:3a:34:44
内部机型: MLVU3
A型号编码: A2638
固件版本: 17.1.1
区域: TA/A
UUID: 00008110000E7C123C82801E
ECID: 000E7C123C82801E
查找我的iPhone: **解锁 (硬件)**
MDM状态: **解锁**
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:353084301173792, 512GB

电池信息

序号:	F5D13434FL113RJ9U	生产日期:	202134
充电次数:	884	容量:	2689 / 3076 mAh
损耗程度:	13%	充电量:	14%
健康水平:	87%	温度:	33°C
Apple健康指标:	220		

设备组件

所有已验证的组件: **通过**

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	03181F0F7173		不适用
后置摄像机	11 6E 18 17 03 01 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN81325BU67Q1NMCN		不适用
后置超宽摄像头	11 6A 86 15 13 56 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL1293254RQ26C62		不适用
后视摄像机	11 CB 81 15 22 08 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF1336GMYSKGRP4E		不适用
电池	F5D13434FL113RJ9U		不适用
芯片板	V5PHQC52JX		不适用
排线	46 57 50 31 32 35 32 4A 32 43 42 51 39 34 38 43 4A 00		不适用
前置摄像机	30 25 01 F9 F9 8F BB 56		不适用
前置摄像机模块	DNM12971NF8Q7H53D		不适用
前红外摄像机	C5 14 17 51 24 92 F5 15		不适用

前红外摄像机模块	DN813448KXRQ1QC29	不适用
LCD	G9P1314V4APPQCKA7+A100000 000000000140+GLD12751TE917 VP9S+0307823900013300101459 9263+00000000000000000000IB 7RN41081SK0000000000000000 000000000000000000HC1J2840 29UNH8A0002002	不适用
LCD-玻璃	GLD12751TE917VP9S+03078239 000133001014599263	不适用
光传感器	03181F0F7173	不适用
MLB	G2C136404KU0X3Y8	不适用
未加工面板	G9P1314V4APPQCKA7+A100000 000000000140+GLD12751TE917 VP9S+0307823900013300101459 9263+00000000000000000000IB 7RN41081SK0000000000000000 000000000000000000HC1J2840 29UNH8A0002002	不适用
Savage	50 61 0B AC C5 14 17 51 24 92 F5 15 06 10 87 32 15 42 0E 0C	不适用
振动器电动机	FTN13054DUF074387+XAP1XX	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 17.1.1
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.15'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头(辅助):	成功	前置摄像头(辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:01:37

报告详细信息

报告 UUID: d34bb8ad-1a67-422d-815d-9b0b4e88330b
报告日期: 2024-10-21 08:39:28 (+0000)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.5
数字签名:

aLm5GYwCZCLc//maexGjX09PT4/RfPbJputg/3pOu0RaBa/cwLpxH4mpBqYWi3stoRZQkSFQ0juzby26TL/b6gAqW0TrPgf99ih1q/i1GY+UhhcSHKqdx1fiDEDTfe/y+n8i4wD3gsLOVWvdsLJZvtNxYdjQzHub5ZFw9EvloB5x
uFCPeA++oGP7/ujy62CwmoPjj+1/YOFFEusAFGk23f6gp8dQeDxMp2S7jemYcilzGvt100Mvmk6NqYo7EhdK8gNO1dUdxqiJp+oRkQzHRcF9YL0KJCJ0xCw72xkwRhfNjmGhQsxNmSO+DC+y10dwDHjsioG+sGnsYzXewVbw==

操作员

监察员