



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 14 Pro Max 5G 256GB Deep Purple
营销名称:	iPhone 14 Pro Max
颜色:	Deep Purple
RAM:	6GB
序号:	C4Y76WC9K5
名称:	iPhone 14 Pro Max 5G 256GB Deep Purple
IMEI:	350997799539708
IMEI2:	350997796019456
Wi-Fi MAC 地址:	70:31:7f:e7:d5:06
内部机型:	MQ9X3
A型号编码:	A2894
固件版本:	18.6.2
区域:	TA/A
UUID:	00008120000E684101EB401E
ECID:	000E684101EB401E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	已锁定
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:350997799539708, 256GB
SIM卡:	IMSI: 466011900485214, ICCID: 89886019137804852148, 插槽: 1

电池信息

序号:	F5D23269LH020J89F	生产日期:	202232
充电次数:	742	容量:	4101 / 4297 mAh
损耗程度:	5%	充电量:	99%
健康水平:	95%	温度:	33°C
Apple健康指标:	131		

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 39 35 33 41 32 39 37 44 00		不适用
后置摄像机	21 6A 13 14 02 37 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82291F2H21CDK17		不适用
后置超宽摄像头	1C CB 03 05 12 50 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DN82302B6C21M2K35		不适用
后视摄像机	19 CE 32 18 07 11 00 00		不适用
后视摄像机模块	DN82286EZRT1CY02P		不适用
电池	F5D23269LH020J89F		不适用
芯片板	C4Y76WC9K5		不适用
前置摄像机	10 26 22 97 6A 21 00 00		不适用
前置摄像机模块	F0W231407V01CX92U		不适用

前红外摄像机	C5 24 15 49 64 91 E3 FE	不适用
前红外摄像机模块	HNQ233173P015F8PR	不适用
LCD	G9N2336JMGQ14YDAS+A100000 00000000001D0+FXG23073US71V 3C9Y0000000000000000000000000000 000+2336T0000000NM000000JC8 4GJ1806BP00000000000000000000 000000000000000000HC5K3160UH GRSBA0002001	不适用
LCD-玻璃	FXG23073US71V3C9Y0000000000 000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 30 39 35 33 41 32 39 37 44 00	不适用
MLB	C07237308QY1L9Y3	不适用
未加工面板	G9N2336JMGQ14YDAS+A100000 00000000001D0+FXG23073US71V 3C9Y0000000000000000000000000000 000+2336T0000000NM000000JC8 4GJ1806BP00000000000000000000 000000000000000000HC5K3160UH GRSBA0002001	不适用
振动器电动机	GH72362C7N31H5P89+XAP2XX	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.6.2
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.18'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
底部麦克风：	成功	前置麦克风：	成功
后置麦克风：	成功	陀螺仪：	成功
面部ID：	成功	自动旋转：	成功

总体： 成功

测试时间: 00:04:39

报告详细信息

报告 UUID： 4571402a-c8a3-4603-a284-06fb425f3db8
报告日期： 2025-09-11 11:49:28 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8.1
数字签名：

J/q+wwcWizdncjTWk6HDC8iaPEFpnBt0PAm+SIPf0EclAdUNKevFDJjxQlgiMcRh+L2vMTyrfWfioAZC6gmPWxT9OFxctdkc3Ew2K/15/iH1VMec6fBohXnynOn5Ki2vFSqtXIDh6nz4pNzuTm38b84oJFdWOCMKLoP/G54pWvTkdisVqrUPbExmgS1LStQaC4NVUgqtqoKENEkXeU3qIXlkmO+USiE2K7/GEa5bwklyQeIsgeE7ObeF+i0SRFhVeVGD5L4pxLsjTq8jfiZL3lewo0fUDt6QYv44kixTfcBbb9PqcpHGr8+ktmuXuUj3LfrX1eFgQcvEA==