

# 硬件报告



## 客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

## 运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: QC005

## 硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 13 mini GSM+CDMA 128GB Pink
营销名称:	iPhone 13 mini
颜色:	Pink
RAM:	4GB
序号:	M6FJPL4L19
名称:	iPhone 13 mini GSM+CDMA 128GB Pink
IMEI:	352929595957394
IMEI2:	352929595824818
MEID:	35292959595739
Wi-Fi MAC 地址:	08:87:c7:79:e8:29
内部机型:	MLK23
A型号编码:	A2628
固件版本:	17.7
区域:	TA/A
UUID:	00008110000111891A52801E
ECID:	000111891A52801E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:352929595957394, 128GB

## 电池信息

序号:	F5D13724LRH14LX9K	生产日期:	202137
充电次数:	1007	容量:	1721 / 2392 mAh
损耗程度:	29%	充电量:	54%
健康水平:	71%	温度:	32°C
Apple健康指标:	498		

## 设备组件

所有已验证的组件: 通过

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 31 33 39 32 37 45 30 41 00		不适用
后置摄像机	13 CF 73 01 04 19 00 00		不适用
后置摄像机模块	GCF1393517KQ59TBH		不适用
后置超宽摄像头	12 6C 81 13 17 34 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	GCF139762RMQ59R1K		不适用
电池	F5D13724LRH14LX9K		不适用
芯片板	M6FJPL4L19		不适用
排线	46 57 50 31 33 32 32 42 4C 46 31 51 39 34 38 41 32 00		不适用
前置摄像机	30 25 01 FA 14 67 39 F9		不适用
前置摄像机模块	DNM13252441Q7G83N		不适用
前红外摄像机	C5 14 19 5D 95 51 14 06		不适用
前红外摄像机模块	F8P13770AWWQ1QF1K		不适用

LCD	GH3139215EWQ2PHAZ+A0CP183 706A137722430+FXP12570A3L16 M595+0605426600013300105659 4263+000000000000000000004A 95H46RR0ZVA41K9M5000000000 020000000000000000AY3J3511 P8RNJ1A6666660	不适用
LCD-玻璃	FXP12570A3L16M595+06054266 000133001056594263	不适用
光传感器	30 33 31 30 31 33 39 32 37 45 30 41 00	不适用
MLB	C7H13940K3310VTA7	不适用
未加工面板	GH3139215EWQ2PHAZ+A0CP183 706A137722430+FXP12570A3L16 M595+0605426600013300105659 4263+000000000000000000004A 95H46RR0ZVA41K9M5000000000 020000000000000000AY3J3511 P8RNJ1A6666660	不适用
振动器电动机	GH713872LNG07Y98K+XQA1XX	不适用

### 软件信息

操作系统名称: iOS  
操作系统版本: 17.7  
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.15'

### 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头(辅助):	成功	前置摄像头(辅助):	成功
电池损耗:	失败	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 失败

测试时间: 00:03:06

### 报告详细信息

报告 UUID: 3f5593ba-5f3b-42c1-8077-5dfcce86e12a  
报告日期: 2024-11-06 05:49:29 (+0000)  
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.5  
数字签名:

phZDlZExbylPllgjuEhTRTYpNyU3n1xRc+6gy26BDEsszYgWf0N8/4GbsjUoZhSt6EWct4n3/l/fGvwZSs0qtHfZlJdymbyq/JF1C63AzyQPHEnVJpggZKJZYX3+01ftg+PG+TYWmDtmsPaCk7D/6lsGSzopPeck2ZsFnhIMfM7vb5Xdfq9v1fuasmcr7+84VDmb0hccPgT+I/3mEeaoeovuv/Usyv9Q1zrzYdQB/r/lUQasOk7FUY+ZdxUmbz7lbUihCpGALoep1v9/kmHMz6Cu0H0Wo8ETqtXoNBNvzdPEtySf5JcY19hgMu0ejMbUEteKkp0cbaq4o3aYQ==

