



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam005@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 14 Pro 5G 128GB Gold
营销名称: iPhone 14 Pro
颜色: Gold
RAM: 6GB
序号: XDL62RHG69
名称: iPhone 14 Pro 5G 128GB Gold
IMEI: 358168386514700
IMEI2: 358168386663879
Wi-Fi MAC 地址: 18:fa:b7:9b:75:be
内部机型: MQ083
A型号编码: A2890
固件版本: 18.4.1
区域: TA/A
UUID: 000081200010689902B8C01E
ECID: 0010689902B8C01E
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
MDM状态: [解锁](#)
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:358168386514700, 128GB

电池信息

序号:	F5D24026E2321PK7S	生产日期:	202240
充电次数:	1460	容量:	3050 / 3181 mAh
损耗程度:	5%	充电量:	24%
健康水平:	95%	温度:	31°C
Apple健康指标:	97		

设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 45 34 38 33 36 45 36 44 00		不适用
后置摄像机	22 6C 20 02 01 67 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82345N3FD12J52W		不适用
后置超宽摄像头	21 CD 31 16 09 00 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL23355WAF15FY23		不适用
后视摄像机	1A CA 27 08 05 59 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF23365GY815F946		不适用
电池	F5D24026E2321PK7S		不适用
芯片板	XDL62RHG69		不适用
前置摄像机	30 01 06 29 CA 21 00 00		不适用
前置摄像机模块	GCF2394PECB1CX849		不适用
前红外摄像机	C5 24 18 5D 95 52 F9 01		不适用

前红外摄像机模块	F8P23560TF315F21D	不适用
LCD	G9P2411W98Z14YCAT+A1000000 0000000002B0+FXC23110FV31TR J9L000000000000000000000000 00+2407R0000000PK000000JC6A MJ1140YO000000000000000000 000000000000000LCBK3758V66 RS9A0003002	不适用
LCD-玻璃	FXC23110FV31TRJ9L0000000000 0000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 38 45 34 38 33 36 45 36 44 00	不适用
MLB	F3X240637TB1JTJ3	不适用
未加工面板	G9P2411W98Z14YCAT+A1000000 0000000002B0+FXC23110FV31TR J9L000000000000000000000000 00+2407R0000000PK000000JC6A MJ1140YO000000000000000000 000000000000000LCBK3758V66 RS9A0003002	不适用
振动器电动机	GH72392AE981FMM8P+XPB2XX	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.4.1
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 成功

测试时间: 00:09:07

报告详细信息

报告 UUID： a9ae7035-91eb-4b42-9b0c-45b2c9776253
报告日期： 2025-05-20 16:08:50 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3
数字签名：

mrazDqDqkd8zNnTYwnlwxGF+aGKYOYah6Xns3wzu7rgMTf730yneL8U6hbdGzC8XENsM5MN0FaCKowmwBizZ4lhx5NIOJZs4MrFxnRFj60W+nZ0627lylRNb9VYpsc4MbZii/Cp+PDc/eYR3MDzkBVvKLWcTnVwrgqMGEvIGJPtW7ltjw3LoBYTOCdtuthcqDuodQMybBAT912jqrYK99WVWxacw/tWxi/5FYHmBA9CqdCKcGZgf6eSuVsv+elHquooMfnsgeYB04aXqkyZoiruh4nmLVSFdxAoG Tk6R7H86flgcz9L+ue0jn2mwqzVqkrxq8axck+yhuE5r7vA==