



# 硬件报告

## 客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

## 运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam005@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.  
机箱类型: Mobile Device  
机型: iPhone 15 Pro Max 5G 1TB Natural Titanium  
营销名称: iPhone 15 Pro Max  
颜色: Natural Titanium  
RAM: 8GB  
序号: H33D6HRP9N  
名称: iPhone 15 Pro Max 5G 1TB Natural Titanium  
IMEI: 353650699080979  
IMEI2: 353650699466152  
Wi-Fi MAC 地址: ec:81:50:de:d3:7e  
内部机型: MU7J3  
A型号编码: A3106  
固件版本: 18.5  
区域: ZP/A  
UUID: 00008130001E054408A1401C  
ECID: 001E054408A1401C  
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)  
MDM状态: [已锁定](#)  
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:353650699080979, 1024GB  
SIM卡: IMSI: 466977503176132, ICCID: 89886971605753770889, 插槽: 1

## 电池信息

序号:	F5DGYQ02F8000006TU	充电次数:	639
容量:	4385 / 4395 mAh	损耗程度:	1%
充电量:	47%	健康水平:	99%
温度:	33°C	Apple健康指标:	95

## 设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 39 36 36 46 43 37 37 31 34 00		不适用
后置摄像机模块	GCF3374541A1RXLHC		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL33540KAD24263F		不适用
后视摄像机模块	DN83386DVJX1W231D		不适用
电池	F5DGYQ02F8000006TU		不适用
芯片板	H33D6HRP9N		不适用
前置摄像机模块	F0WGYL02N9S0000042		不适用
前红外摄像机模块	HNQ3381K6TW1XF69C		不适用
LCD	G9N3345V0HQ1PHRAL+A1000000 000000000130+GLDGXF0006Y000 04MB+9000000000000000000000 000+3344N0000000NW000000JD		不适用

8LFC1514BU0000000000000000  
0000000000000000NQLMAL3241J  
0ARSZA0002012

LCD-玻璃	GLDGXF0006Y00004MB+9000000 000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 39 36 36 46 43 37 37 31 34 00	不适用
MLB	HVGGZ8005UH0000DF0	不适用
未加工面板	G9N3345V0HQ1PHRAL+A1000000 000000000130+GLDGXF0006Y000 04MB+9000000000000000000000 000+3344N0000000NW000000JD 8LFC1514BU0000000000000000 0000000000000000NQLMAL3241J 0ARSZA0002012	不适用
振动器电动机	GH7GYG508RT00000L2+89AA3	不适用

### 软件信息

操作系统名称: iOS  
操作系统版本: 18.5  
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

### 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	不可用
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:04:12

### 报告详细信息

报告 UUID: 053e9c33-5615-48f1-9c36-b444aeae0365  
报告日期: 2025-06-19 10:18:49 (+0800)  
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3  
数字签名:

pbu81itCeZSRs+FKryaDdUxn65EqwfA682qwDMQjQDceQu2f37Wo4Vc95c/2QcQ/AlnwOm2J2OE0csOseJstYb+4s+TY+PYKHtw8nZl2AdYiEwUBlob5QX9Cw+VqXV8ah4cZEU3TLeoWxuXFGHBI3AV6TXhFxSrtP29fQg/6/Oc1o+GyRQjcMSADtdxn66TfRe24Rn7alYH0viq7o/aBn0uba0Bxt+7qP0RMQ6igLUzIfgSPareos3DiX2iH5bRuwQY/uhCtIsVYy2JOhBN70Y6hNnmn3TWUB1lbNqqr21SKLLaoXIHMEaP/bVsHeqnlO8fuhN4XmwSUyg5P0hMBepQ==

操作员

监察员