



## 硬件报告

客户详细信息 客户名称: smartmobile 客户所在地: Taiwan

运营商详细信息 擦除技师: cyqcteam006@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc. 机箱类型: Mobile Device

机型: iPhone 14 Pro 5G 128GB Deep Purple

营销名称: iPhone 14 Pro 颜色: Deep Purple RAM: 6GB

序号: PYV7CCX6K3

名称: iPhone 14 Pro 5G 128GB Deep Purple

IMEI: 354542501560943 IMEI2: 354542501469335 Wi-Fi MAC 地址: 5c:3e:1b:1e:35:71

内部机型: MQ0G3 A型号编码: A2890 固件版本: 18.4.1 区域: TA/A

UUID: 0000812000060C4C3CEB401E

ECID: 00060C4C3CEB401E

EID: 89049032007108882600133667957892

查找我的iPhone: 解锁 (**硬件**) MDM状态: 解锁

磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:354542501560943, 128GB

电池信息

序号: F8Y43050262217WB0 生产日期: 202430

充电次数: 2200 / 3181 mAh

损耗程度: 0% 充电量: 38% 健康水平: 100% 温度: 38°C

Apple健康指标: 84

设备组件

前置摄像机模块

所有已验证的组件: 通过

组件当前原件与原件相同环境光传感器30 33 31 38 44 34 39 33 37 42 31不适用

30 33 31 30 44 34 33 33 31 42 31

GCF22847GH21CX82R

35 00

后置摄像机 23 6C 29 24 06 15 00 00 不适用 后置摄像机模块 DN82342DZDA12J518 不适用 后置超宽摄像头 1C CB 33 02 01 29 00 00 不适用 后置超宽摄像头模块 DN82316DAYH1M2K1M 不适用 后视摄像机 1C D3 06 07 12 75 00 00 不适用 后视摄像机模块 GCF2313DJ2815F94B 不适用 电池 F8Y43050262217WB0 不适用 芯片板 PYV7CCX6K3 不适用 前置摄像机 88 18 22 54 6A 21 00 00 不适用

不适用

前红外摄像机 C5 15 51 5D 55 85 E6 0C 不适用 前红外摄像机模块 F8P22530DVN15F2GT 不适用

不适用

LCD G9N2336GNL314YCA7+A1000000

000000001B0+FXP220313HH1TR J98000000000000000000000000 00+2336X000000PG000001C85 D63079BO000000000000000000 000000000000000LCAK28672LW

RS9A0002001

LCD-玻璃 FXP220313HH1TRJ98000000000 不适用

00000000000000000

光传感器 30 33 31 38 44 34 39 33 37 42 31 不适用

35 00

MLB G2C236314NG1JTJ3 不适用

未加工面板 G9N2336GNL314YCA7+A1000000 不适用

0000000001B0+FXP220313HH1TR J980000000000000000000000000 00+2336X000000PG000001C85 D63079BO000000000000000000 0000000000000000LCAK28672LW

RS9A0002001

振动器电动机 GH72313A1UJ1FMM8S+XPB2XX 不适用

软件信息

操作系统名称: iOS 操作系统版本: 18.4.1

1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

硬件检查

 WiFi:
 成功
 蓝牙:
 成功

 扬声器:
 成功
 接收器:
 成功

耳机: 成功 摄像机闪光灯: 成功 电池充电: 成功 LCD彩色: 成功 触摸: LCD 背光: 成功 成功 加速计: 成功 相似度: 成功 指南针: 成功 USB: 成功

振动: 成功 音量键: 成功 静音键: 成功 屏幕锁定键: 成功 气压计: 成功 AGPS: 成功 摄像头(辅助): 成功 前置摄像头(辅助): 成功 电池损耗: 成功 底部麦克风: 成功 前置麦克风: 成功 后置麦克风: 成功

陀螺仪: 成功 自动旋转: 成功

总体: 成功

测试时间: 00:08:10

报告详细信息

报告 UUID: 8c906c8a-fbb8-4caf-a098-61b5d56806e2

报告日期: 2025-05-09 17:19:42 (+0800)

软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3

数字签名・

ck6nFjwl.hegxM7qgTCWOgzrmJPMXwtbK1Dcne+EreiyWhAoZ6fl3UuW/2vQUAcV6s8eDBo49opzmlMsU/rRc5Qj3EuKckgXnfuV2qbfRw2p8+mVKvbiEtIztuksYrTeRuJXnwAm1B//+ByKYEKJ4VrCcBdarHOM4Kxwvel7gho99SyBDz4kw+9nnPQ+DQ72aoKVOlcpDRxmaPl4DKmleBSQblcnB5TNXC4xGwn65ad0l4wdGE4UPwO/v1e3i4mWkRfWUcRGvMkcsFZ0/baA/66clPA89zFg3jqSWLgUJ/cu8w/fHHPeFauz2cUZYV8JDNS4GXig2PMSykHkPFO8eJKQ==

面部ID:

成功