



硬件报告

客户详细信息

运营商详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
 机箱类型: Mobile Device
 机型: iPhone 14 Pro 5G 256GB Silver
 营销名称: iPhone 14 Pro
 颜色: Silver
 RAM: 6GB
 序号: PP42XCK9CL
 名称: iPhone 14 Pro 5G 256GB Silver
 IMEI: 354256835523655
 IMEI2: 354256835948969
 Wi-Fi MAC 地址: 54:eb:e9:1a:6c:45
 内部机型: MQ103
 A型号编码: A2890
 固件版本: 18.5
 区域: TA/A
 UUID: 00008120000169CC0C53C01E
 ECID: 000169CC0C53C01E
 查找我的iPhone: 解锁 (硬件)
 MDM状态: 已锁定
 磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:354256835523655, 256GB
 SIM卡: IMSI: 466011702533526, ICCID: 89886017157825385201, 插槽: 1

电池信息

序号:	F8Y25121PRJ217W7M	生产日期:	202251
充电次数:	961	容量:	3028 / 3181 mAh
损耗程度:	5%	充电量:	20%
健康水平:	95%	温度:	32°C
Apple健康指标:	159		

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 42 46 39 44 30 46 30 36 00		不适用
后置摄像机	25 CB 08 15 00 91 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82433LUK312J51G		不适用
后置超宽摄像头	23 CF 91 01 07 81 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DN82431TX1D1M2K1K		不适用
后视摄像机	22 D2 10 09 04 78 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF24371Y5D15F948		不适用
电池	F8Y25121PRJ217W7M		不适用
芯片板	PP42XCK9CL		不适用
前置摄像机	18 27 06 22 CD 22 00 00		不适用
前置摄像机模块	F0W24730R871CX74A		不适用

前红外摄像机	C5 24 99 5D 56 19 E3 00	不适用
前红外摄像机模块	HNQ25057WRN15F6VR	不适用
LCD	G9P2483RE5M14YCA1+A1000000 0000000001B0+GR924630J0E1TR J9T000000000000000000000000000000 00+2483Y0000000PG000000ICBM N50509BO00000000000000000000000000 000000000000000PRHD1K4620VX QRS9A0013012	不适用
LCD-玻璃	GR924630J0E1TRJ9T0000000000 000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 30 42 46 39 44 30 46 30 36 00	不适用
MLB	G2C25310HT41JTKC	不适用
未加工面板	G9P2483RE5M14YCA1+A1000000 0000000001B0+GR924630J0E1TR J9T000000000000000000000000000000 00+2483Y0000000PG000000ICBM N50509BO00000000000000000000000000 000000000000000PRHD1K4620VX QRS9A0013012	不适用
振动器电动机	GH72465BAQL1FMM86+XPB2XX	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
 操作系统版本: 18.5
 1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助) :	成功	前置摄像头 (辅助) :	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功
总体:	成功		

测试时间: 00:05:02

报告详细信息

报告 UUID: 37c1fde2-e190-414a-b0c6-1cfac6064a85
 报告日期: 2025-06-02 09:08:27 (+0800)
 软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3
 数字签名: i0EQV4d9rGDIpDX6pZGW9DNd6Kf6q3rB+clwmES6okVnZmb6UAHZHJ0pKy9WlOsBjkKqngn6vCYHx5l/5pq07Yp6auPqkUqFbLvnA1pmZJBYKp2OA7gz/FB9UCPaOOE2raVVMjv/Xi32jN7sAC9lehsKo+IkP9XJS537BsycdnCj4qGX+v99Qd6e13kLvbUeL/hFtdP+QLRWesRO9TYNyy+aPl6Yjih9Yv90KcGZLwYEtN/MrPHwiOX+2bYu4/REjvmZ9wYbhBrrmuvAshlfVJTrbQkk3OyDc0wdvoyZv5taWFQNXWCqZpXZ6pDj3rZsfaXEZ901D86DUHhB2Q==