



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam006@gmail.com

硬件详细信息

| | |
|---------------|---|
| 制造商: | Apple, Inc. |
| 机箱类型: | Mobile Device |
| 机型: | iPhone 12 Pro GSM+CDMA 128GB Pacific Blue |
| 营销名称: | iPhone 12 Pro |
| 颜色: | Pacific Blue |
| RAM: | 6GB |
| 序号: | DNPFG6H70D91 |
| 名称: | iPhone 12 Pro GSM+CDMA 128GB Pacific Blue |
| IMEI: | 350742135992561 |
| IMEI2: | 350742135860917 |
| MEID: | 35074213599256 |
| Wi-Fi MAC 地址: | 28:c7:09:00:d0:90 |
| 内部机型: | MGMN3 |
| A型号编码: | A2407 |
| 固件版本: | 26.0.1 |
| 区域: | TA/A |
| 原产国: | Foxconn Chengdu, China |
| 生产日期: | 202113 |
| UUID: | 00008101000D456814A1001E |
| ECID: | 000D456814A1001E |
| 查找我的iPhone: | 解锁 (硬件) |
| MDM状态: | 已锁定 |
| 磁盘: | 未知供应商, 序号: IMEI:350742135992561, 128GB |
| SIM卡: | IMSI: 466011701441181, ICCID: 89886017157814411752, 插槽: 1 |

电池信息

| | | | |
|-------|-------------------|------------|------|
| 序号: | F8Y02612Q6WM6YNBJ | 供应商: | F |
| 生产日期: | 202026 | 充电次数: | 0 |
| 容量: | 3230 / 2798 mAh | 损耗程度: | 0% |
| 充电量: | 82% | 健康水平: | 100% |
| 温度: | 36°C | Apple健康指标: | 81 |

设备组件

| | | | |
|-----------|--|----|-------|
| 所有已验证的组件: | 通过 | | |
| 组件 | 当前 | 原件 | 与原件相同 |
| 环境光传感器 | 31 33 31 30 31 46 43 38 43 39 32 34 00 | | 不适用 |
| 后置摄像机 | 09 CC 64 10 01 43 00 00 | | 不适用 |
| 后置摄像机模块 | DN81104BHZ6MFGV10 | | 不适用 |
| 后置超宽摄像头 | 0A CC 07 23 18 16 00 00 | | 不适用 |
| 后置超宽摄像头模块 | DN81103FMDVN9051V | | 不适用 |
| 后视摄像机 | 0B CC 41 04 08 26 00 00 | | 不适用 |
| 后视摄像机模块 | DN81103CKS0MQ1C25 | | 不适用 |
| 电池 | F8Y02612Q6WM6YNBJ | | 不适用 |

| | | |
|----------|---|-----|
| 芯片板 | DNPF6GH70D91 | 不适用 |
| 排线 | 46 57 50 31 30 33 33 56 5A 54 45 4D 56 46 59 34 35 00 | 不适用 |
| 前置摄像机 | 30 25 01 F9 AF 80 55 EC | 不适用 |
| 前置摄像机模块 | DNM10369ZLQN0DN1G | 不适用 |
| 前红外摄像机 | C5 04 D9 51 85 CC FA 08 | 不适用 |
| 前红外摄像机模块 | DNM10920X4TN96711 | 不适用 |
| LCD | GVC10640SNYLQHLAT+A1D8114 S20B105724100+FXG04362J32PF FK7T+24005240000133001097595 263+10633U6QP2GXABAJ1MPAG J610364MQTN6W4AL1109K311C 2AJ1CYN1G60054AQ4DLAFLS2J0 228JCCML6A5555505 | 不适用 |
| LCD-玻璃 | FXG04362J32PFFK7T+240052400 00133001097595263 | 不适用 |
| 光传感器 | 31 33 31 30 31 46 43 38 43 39 32 34 00 | 不适用 |
| MLB | F3Y111331T1PRVYD | 不适用 |
| 未加工面板 | GVC10640SNYLQHLAT+A1D8114 S20B105724100+FXG04362J32PF FK7T+24005240000133001097595 263+10633U6QP2GXABAJ1MPAG J610364MQTN6W4AL1109K311C 2AJ1CYN1G60054AQ4DLAFLS2J0 228JCCML6A5555505 | 不适用 |
| 振动器电动机 | GH711033EJWN6DC85+XQCCM1 | 不适用 |
| iOS附件 | 2A992439B8FD5104F7132BC3157 E7E94 | 不适用 |

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 26.0.1
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.17'

硬件检查

| | | | |
|----------|----|------------|----|
| WiFi： | 成功 | 蓝牙： | 成功 |
| 扬声器： | 成功 | 接收器： | 成功 |
| 耳机： | 成功 | 摄像机闪光灯： | 成功 |
| 电池充电： | 成功 | LCD彩色： | 成功 |
| 触摸： | 成功 | LCD 背光： | 成功 |
| 加速计： | 成功 | 相似度： | 成功 |
| 指南针： | 成功 | USB： | 成功 |
| 振动： | 成功 | 音量键： | 成功 |
| 屏幕锁定键： | 成功 | 静音键： | 成功 |
| 气压计： | 成功 | AGPS： | 成功 |
| 摄像头（辅助）： | 成功 | 前置摄像头（辅助）： | 成功 |
| 底部麦克风： | 成功 | 前置麦克风： | 成功 |
| 后置麦克风： | 成功 | 陀螺仪： | 成功 |
| 面部ID： | 成功 | 自动旋转： | 成功 |

总体： 成功

测试时间: 00:07:44

报告详细信息

报告 UUID： 629cf37-2250-455b-af6e-35a6353dde76
报告日期： 2025-10-17 19:19:17 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7.1
数字签名：

hxo30+nmhNhOfvEjBrOeoWpD9Pj+wFlxBtBG1cdGzrPGGRqagilq9lVfi3RROY2RY4WBFf2u4n7fuBnEz4PM3gKt3gTZ3gE2ChCLb1VFJf4xSjdxM0/0X3YqbFlR2fB081IjB6Xb2xBAhwd2xJavfQ1l+YdCZTDxOnexLTNOlb7deGSR0AILochYHR31xRoywCAqLUlxfzLobFCs8s1My33SCeozS0GDEKVUOd9NF3F3UCBmo/r78gu2FEe5580F0akOEQUGrPM5BsqJFdMi1KIXoxmJgAcQdyhOpDzeupxRdZX2gHqMpi03QyhlCEdmMtLFnkQVi73QWWIQ==

操作员

监察员