



硬件报告

客户详细信息

运营商详细信息

客户名称: smartmobile

擦除提供商: Blancco

客户所在地: Taiwan

擦除技师: QC005

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 14 Pro 5G 256GB Deep Purple
营销名称: iPhone 14 Pro
颜色: Deep Purple
RAM: 6GB
序号: T9Q39N2XJN
名称: iPhone 14 Pro 5G 256GB Deep Purple
IMEI: 359666220454982
IMEI2: 359666220433812
Wi-Fi MAC 地址: a4:cf:99:1a:93:30
内部机型: MQ1F3
A型号编码: A2890
固件版本: 18.0
区域: TA/A
UUID: 00008120000855AC2650C01E
ECID: 000855AC2650C01E
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
MDM状态: [解锁](#)
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:359666220454982, 256GB
SIM卡: IMSI: 466924160222603, ICCID: 89886920041602226034, 插槽: 1

电池信息

序号:	F8Y23430TXP217W7P	生产日期:	202234
充电次数:	645	容量:	2575 / 3181 mAh
损耗程度:	20%	充电量:	41%
健康水平:	80%	温度:	32°C
Apple健康指标:	223		

设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 39 42 41 42 31 33 37 33 00		不适用
后置摄像机	22 6C 21 15 02 44 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82352DB8412J51E		不适用
后置超宽摄像头	21 CB 72 20 06 01 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL23316V2315FY1A		不适用
后视摄像机	1C D3 41 09 09 55 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF2321K39X15F930		不适用
电池	F8Y23430TXP217W7P		不适用
芯片板	T9Q39N2XJN		不适用
前置摄像机	94 21 17 80 CD 21 00 00		不适用
前置摄像机模块	F0W23551Z4F1CX748		不适用
前红外摄像机	C5 24 50 59 75 D6 15 F2		不适用
前红外摄像机模块	HNQ2335E29H15F6RN		不适用

LCD	G9P2351U68E14YCAA+A1000000 0000000001B0+FXV22821YHY1T RJ930000000000000000000000 0000+2347U0000000PF000000IC 8HB61930BO0000000000000000 000000000000000000LCAK2960 EHJRS9A0002002	不适用
LCD-玻璃	FXV22821YHY1TRJ930000000000 000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 30 39 42 41 42 31 33 37 33 00	不适用
MLB	F3X237228P61JTK3	不适用
未加工面板	G9P2351U68E14YCAA+A1000000 0000000001B0+FXV22821YHY1T RJ930000000000000000000000 0000+2347U0000000PF000000IC 8HB61930BO0000000000000000 000000000000000000LCAK2960 EHJRS9A0002002	不适用
振动器电动机	GH7233640HR1FMM8U+XPB1XX	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.0
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.14.0.1'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头(辅助):	成功	前置摄像头(辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:03:29

报告详细信息

报告 UUID: db4d038e-49ab-405f-9d5a-fe47b479b300
报告日期: 2024-09-30 07:32:09 (+0000)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.4.2
数字签名:

OYi0KAjLwUvu/LpcoPI5w8729TfVHgl1xmwZwrEcWW2LsqIOWmnU0qYKD/P8aJolOrurhJ9xofgIXHN1n1CUBkSgkEmKc8QBT4FnmLdVOpNKyk/8HJTXILLKX6hOct420iZl0VxoxGGUq2i2RPecQK9scny8T5abfADv6DD8McMHa
n3ADfibiRv0PLt+Sw7q/QXYuRc4dKETY9xsXT8HesXEbrlK+DFQ7gcyK1rLeRp1OZCrBm3VQPyL1L008AVjkGvyA2xyJjsh+QjhUDegwvZyqCKI/74o95o8vzak/HbDacSYZnSycqDwNlyJX3W0V8Zfy55N5C8uGK52w==

