



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: TAIWAN

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam007@gmail.com

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 13 GSM+CDMA 128GB Blue
营销名称:	iPhone 13
颜色:	Blue
RAM:	4GB
序号:	KM6RX0596Y
名称:	iPhone 13 GSM+CDMA 128GB Blue
IMEI:	351145709114548
IMEI2:	351145709113607
MEID:	35114570911454
Wi-Fi MAC 地址:	fc:4e:a4:78:65:65
内部机型:	MLPK3
A型号编码:	A2633
固件版本:	18.1.1
区域:	TA/A
UUID:	00008110000970DC3C3A801E
ECID:	000970DC3C3A801E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:351145709114548, 128GB
SIM卡:	IMSI: 466011701066712, ICCID: 89886017157810667068, 插槽: 1

电池信息

序号:	F8Y139210S318FKAB	生产日期:	202139
充电次数:	689	容量:	2776 / 3208 mAh
损耗程度:	14%	充电量:	56%
健康水平:	86%	温度:	31°C
Apple最大容量 (UI):	86%	Apple健康指标:	205

设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 30 41 37 43 31 33 30 39 00		不适用
后置摄像机	13 CC 20 24 09 77 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN81391A7EJQ59T1N		不适用
后置超宽摄像头	13 CB 38 11 04 03 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	GCF1376LTHKQ59R2G		不适用
电池	F8Y139210S318FKAB		不适用
芯片板	KM6RX0596Y		不适用
排线	46 57 50 31 33 31 36 52 4B 48 30 51 39 34 38 44 45 00		不适用
前置摄像机	30 25 01 FA 1B 15 CC 9B		不适用
前置摄像机模块	DNM13912BUP0KG18Q		不适用
前红外摄像机	C5 14 50 59 45 0A F1 FE		不适用
前红外摄像机模块	F8P139547D9Q1QG19		不适用
LCD	G9Q1384HK3FPR5QAG+A200000		不适用

000000000201+FXR13215FGM17
VP9G+0300322800012800101459
2263+00000000000000000000AB9
AC82396BJ000000000000000000
0000000000000000AS6J331RVP
FNJ4A0002012

LCD-玻璃 FXR13215FGM17VP9G+03003228 不适用
000128001014592263

光传感器 30 33 31 30 30 41 37 43 31 33 30 不适用
39 00

MLB G2C1417089F0X7L1 不适用

未加工面板 G9Q1384HK3FPR5QAG+A200000 不适用
000000000201+FXR13215FGM17
VP9G+0300322800012800101459
2263+00000000000000000000AB9
AC82396BJ000000000000000000
0000000000000000AS6J331RVP
FNJ4A0002012

振动器电动机 FTN13266FCH033985+XQA2XX 不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.1.1
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:09:04

报告详细信息

报告 UUID: 30c1f1c6-0120-4ae6-af33-a7439e5db035
报告日期: 2025-04-10 17:05:58 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
数字签名:

d6MfjamfaNF4+sUtSruSBgRM7wWasMJngcr6BklyRy1lEASimwiBzkVGhSs1i1BVn9iTsAlQhH3YCIJ3FbtbMoDgwxZgDAwXtsU9TBz6RABDtbZdjin16Bwl2hPFLySzeqr8EiRM1F7/WTjivjZ457c+nHIEW62HJPstTT+uQ
Y03wLwBNBj/YVddQIQr4chxye7MNw6k3+it6FQ4hAoZp5P+ZJYEhaMcXaorQL61bRf9ngut8xndPFnl6cvhTjc4bFZhE2omjDRl5W5NcVAOirUWfU7mmLXMiQHqmZ8VpGarLv0v61S1IHfVqfrCjzRYT1oDrT3+zUQ5Yp3A==